



日本發送電株式會社總裁室

件名 指令

日本水力工業株式會社昭和十八年十二月十三日附  
電氣工作物使用一併認可文

裏面白紙

344(1)

大日本帝國政府

一九零第八六三號

案ノ二（通牒案）

（國定規格四二×二五粁）

九年七月十六日

局長

日本發送電株式會社總裁宛

件名通牒

標記/件ニ因シ別紙寫入通稿全相成タル外尚左記  
ニ依ナ措置セラレ度

記

一、圧力隧道ニハ尚差別紙箇所多キニ付適當ナル時期ニ  
修理シ其ノ状況ヲ報告スルコト

裏面白紙

(國定規格5号)

344(2/2)

大日本帝政政府

二、圧力隧道ヨリ相当漏水量ヲ認メテルル件横坑排水溝ヨリ  
、排水量ハ可及的減少シタル様適當ニ处置スルコト

三、圧力隧道、状况ヲ毎月一回報告スルコト

四、堰堤下流側、右岸寄、伸縮綫手柱ニ岩盤接着面ヨリノ  
漏水ニ計シテハセメント、注入ヲ施工スルコト

施行注意

1. 案1-1 添付ノコト

裏面白紙

345

信  
號  
機

一九電 第八六三號

宗ノ三

（通株案）

昭和十九年七月十六日

局長

北陸軍需部長宛

件名 通株

標記ノ件ニ神シ別紙萬ノ通株令及通牒相成タルニ付

了知セラレ度

（施行注解）

1 種ノ一及ニ 篇ヲ添附ノコト

裏面白紙

一九三九年八月六三號

昭和十九年七月十六日

富山縣知事

函長

送者

件名

通票

標記ノ件ニ係シ左記ノ通票令細威タルニ付了知セラレ度

記

(一)申請者　日本發送電株式會社(元日本水力工業株式會社)

(二)申請年月日　昭和十八年十二月十三日

(三)指令年月日及發送

昭和十九年七月十九日　一九三九年八月六三號

(四)摘要

無

木炭發送使用一件  
大正二年六月四日付  
事外モテモト  
新規ノモト

(施行注意) 指令年月日ハ浮謬ノ際記入ノコト

(以下淨書不空)

説明

一大牧發電所ハ之ガ假使用認可ト全時、日本發送電株式會社  
ニ譲渡スルコトヲ條件トシテ日本水力工業株式會社ニ對シ  
建設許可セルモノニシテ、日本發送電株式會社、該設備  
取得一件ニ對ニテハ昭和十九年三月二十四日附一八電第  
一〇三號ヲ以テ認可済、ノナリ

二、昭和十八年十二月十三日附使用認可申請アリタルセ第五號  
及第七號隧道一部ニ葛利製鐵所アリテ發見セル爲直  
ニ假使用認可スルヲ得、之ガ修理ヲ俟ツテ認可スルコト  
シ修理方指示シ置キタル必今四畳修理完成シ發電二  
別段支障ナシト認メラルニ至リタムヲ以テ他ノ修理不完、  
部分一付テハ適宜之ヲ修理センルエトシ本年ノ通條件  
ヲ附シ認可セントスルモノナリ。

調査用紙

(乙)

假使用認可有効期日一九一七年七月

電氣廳

裏面白紙

348

課 部			課 部		
長	付返週	付受	長	付返週	付受
土木 係 長 主 查 7.16 214	年 月 日	年 月 日	支 付 長 主 查 7.12 見	年 月 日	年 月 日

本使用認可相成支障ナシ

日本水力工業 大發電竟新設成設立後条件  
最大力 一五六〇kw.  
岸水力 一五〇〇kw.  
岸水力 一四〇〇kw.  
管路 二一〇〇kw.  
技術上支障ナシ  
本施設無障礙

裏面白紙

假使用認可有效期間一九年七月六日迄

復命書

施

小官儀

依命日本水力工業株式會社昭和十八年十二月十三日附使用認可申請電氣工作物ニ對シ昭和十九年五月二十八日ヨリ昭和十九年五月十八日ニ亘リ<sup>日本水力工業株式會社技術部立會ヒ検査ヲ執行候</sup>立會ヒ検査ヲ執行候條其狀況ヲ具シ竣工明細書相添ヘ謹テ及復命候也

昭和十九年大月五日

軍需技手木下精一

軍需技手竹下雄吉

軍需技師三島慶三

軍需技師高村善博

電信大臣東條英機殿

検査ノ結果

使用認可申請年月日

昭和十八年十二月十三日

第 四 四 號

交付日付、番號

昭和十九年五月十八日

假  
使  
用  
認  
可  
證  
條  
件  
交  
付

別紙、通り

今般落成せる大牧發電所は庄川水系利賀川を利用し堰堤水路式にて導水し、庄川本流へ放水す。發電所最大出力一五七〇キロワット(内訳常時出頭二四・五〇キロワット、常時四一・〇〇キロワット、特殊二・〇〇〇キロワット)。使用水量は最大九・七立方メートル(常時夫頭九・七立方メートル、常時二・七立方メートル)。利賀川貯水池の有効容量九三・四三立方メートル、最大湛水面積一三八・三三立方メートル。利用水深一三・一三米。導水路は圧力隧道にてその亘長四・三一・二米。主機器は堅軸九・〇〇〇キロワット水車發電機並に

九〇〇キロボルトアンペア変圧器各二組を設置す。又全發生電力は日本發送電  
會社大牧線により小牧發電所に於て庄川系統へ並列輸送するものにして本發  
電所は建設許可命令書に基き落成と同時に日本發送電會社へ讓渡するも  
のなり。

本發電所の落成検査は本年三月三十日より四月五日間及び五月十九日より全十六日  
間の二回に亘り行へり。第一回の検査に際しては電氣關係の試験に於ては  
出力、試験に就て本發電所最大認可出力が一五七〇〇キロワットに對し一五、四〇。  
キロワットに發電力低下発生したる以外は所定の試験結果は技術上支障なし  
ものと認められたるも土木關係の作物中圧力隧道に対する修理補強工事を  
施工せざれば通水不可能なる事ありたる厚假使用を認可せざりし處、五月前  
右修理補強工事完了したるに付電氣關係に就ては出力、試験並に自動試験  
等又土木關係に就ては今回せる圧力隧道及び其の他全般に亘り再検査  
を行へり

完了

検査結果は隧道外部点検の厚運転停止による厚大故障にて  
所内用電力を受電中、芋油入遮断器中相コロードしが建設當時  
漏氣た外絶縁低下したものと其儘施工した厚と被認原因にて絶  
縁破壊による直に取替へる事、縫電器操作線ドカルミー第四種  
絶縁線を使用しより其の施工に對し年直しを命じる以外には支障  
なく発電方式に就ては最大一五九〇。キロワット發生せり（營業貿易に  
依り）。次に土不開係に就ては別紙の如くにして其他技術上並に  
手續上別段支障なきを認めたりを以て頭書の通り假使用認可  
證を交付せり。

(別紙)

日本水力工業株式會社申請大牧發電所製使用ノ認可證  
交付條件

- 一、壓力隧道ニハ尙龜裂樹所多キニ付適當ナル時期ニ修理シ其ノ狀況ヲ  
報告スルコト
- 二、壓力隧道ヨリ相當ノ漏水ヲ謹メラルニ付橫坑排水溝ヨリノ排水量  
ハ可及的減少セシムル様適當ニ選置スルコト
- 三、壓力隧道ノ狀況ヲ毎月一回報告スルコト
- 四、堰堤下流側ノ右岸寄リノ伸縮繼手並ニ石盤接着面ヨリノ漏水ニ對シ  
テハ「セメント」注入ヲ施工スルコト

(文一圖) 日本水力工業大牧發電所落成検査復命書

一、落成検査ノ爲今回出張セシ以前ノ経過

(一) 使用認可申請ト事故ノ發生

昭和十八年十二月十三日附大牧發電所使用認可申請アリシトコロ落成検査前ニ於テ事業者ノ試験通水ノ結果事故發生シタルヲ

發見シ之ガ修理ニ約十五日間ヲ要ストノ報告アリタリ

(二) 自昭和十九年一月十六日至全二二日期間ニ於ケル落成検査ノ經緯

而後事業者ヨリ何等ノ報告無ク昭和十九年一月十三日ニ至リ事故ハ壓力隧道ノ漏水ニシテ之ガ復舊豫定日ハ二月十五日頃ナルトノ報告アリタリ

而シテ事故ハ極メテ輕微ニシテ機器類ハ總テ試運轉ノ結果好成績ナリシトノ報告アリタルヲ以テ電力局ニ於テ當時<sub>水期</sub>ノ電

源ニ寄與センガタメ壓力隧道ノ故障程度ニ感ジタル無壓水路式

ニ依ル發電開始ノ可否ニ付事業者ノ意見ヲ徵セントコロ、無壓水路式ニ依レバ約五〇〇KW程度ノ發電可能ニシテ至急検査ヲ受度様要望セリ

乃チ依命水力課高村技師及木下技手水力課原技師自一月十六日至二二日期間検査ノ爲出張シ現地ニ於テ事故状況及發電ノ可否等ヲ調査檢討ノ結果當時ノ状態ニ於テハ無壓水路式ニ依リテスラモ發電困難ナルノ判決ニ達セシヲ以テ假使用ヲ認可セズ、適當ナル復舊工事方法指示ノ上速カナル復舊工事ノ實施ヲ命ジタルモノナリ

(三) 事故状況、事故ノ原因、發電ノ可否檢討及對策

前記調査檢討ノ結果大要ハ次ノ如シ  
事故状況ノ大要ハ、第五號隧道ニ相當大ナル龜裂ヲ發生、第六第七及第八隧道ニ於テモ小龜裂ヲ發生セルモノナリ。尙水槽下部附近ヘ「クラウト」ヲ全然施工セサリシ模様ニシテ検査當時

「グラウト」施工ヲ實施中ナリキ、又水壓鐵管ハ全熔接式ナルモ一部添設ヲ以テ補強セル部分數箇所アリテ水壓鐵管ノ弱點トナルモノナリ。

本發電所壓力隧道ニ於ケル事故ノ原因ハ工事施工方法ガ隧道地質ニ塵ジテ慎重適切ナラザリシモノト斷定セラレルモノナリ。當時ノ狀態ニ於テ發電ノ可否ヲ檢討ノ結果發電ヲ開始スル場合ハ第五號隧道ニ對シテハ適當ナル措置ヲ講ゼザレバ崩壊等ニ依ル事故ノ擴大スルノ虞アリ且運轉時ニ於テ電力系統ニ事故發生セル場合ノ負荷急斷ノ場合水槽水位ノ上昇及運轉時負荷ノ變動ニ基ク隧道内壓力ノ變化等ヲ考慮スレバ現狀ニ於テハ無壓水路式發電スラ困難ナルモノト思料セラレタリ。

復舊工事對策トシテハ第五號隧道ノ龜裂ハ相當大ナルヲ以テ徹底的補強工事ヲ要スルモノニシテ龜裂箇所ニハ隧道捲立ノ内側ニ更ニ鐵筋「コンクリート」内捲ヲ施スコトニヨリ補強工事ヲ

要スルモノナリ。又第六第七及第八隧道龜裂箇所並水槽下部ニハ十分「グラウト」ヲ施スノ要アルモノナリ。

前記ノ始物メノ壓力隧道ノ舊工事ノ實態ヲ令ジアリタル處此處竣工セルヲ以テ事業者ヨリ竣功検査方ノ申出アリ依命電力課高村技師木下技手、水力課竹下技手等ニテ検査スルコドトナレリ。

### 二、今回検査ノ結果

(一)三月二十八日竣功検査ノ爲小官儀等現場ニ到着シ検査ヲ行フニ付事業者ト打合セタル是利賀川調整地ハ満水シ壓力隧道水溝鐵管等ニモ水々八リ居ルトノ申出アリ。

検査ノ順序トシテハ水路工作物ノ検査ヲ行ヒ次ニ電氣ノ試験ニカカル可キモノナルモ水路等ノ斷水ニ相當時間ヲ要シ尙復舊工事竣功後富山縣土木課眞鍋技師検査ノ際當省水力課三島技師或立會検査ノ結果通水承認シアリタル關係モアリ。

漏水試験ノ記録ヲミルニ相當ノ漏水量アリ漏水防止工事ハ不完全ナル様認メラレタルヲ以テ發電ニ因ル影響ヲ觀ル爲漏水試験

及水車發電機、變壓器ノ試験ヲナシタル后二日間運轉シ最后ニ  
斷水シ壓力隧道内ノ検査ヲ行ヒタリ。

(2) 水路工作物検査ノ結果

壓力隧道ヲ断水検査ノ結果第七號隧道ノ水槽ヨリ六三〇米ノ箇所ニバクツブレツシヤニ因リインバートノ「コンクリート」吹上ラレ大ナル龜裂ヲ生ジ此儘引續キ通水スル時ハ事故ヲ擴大シ、鐵筋「コンクリート」ニテ内捲セル箇所ノ下手ニハ相當ヘヤククラック入り尙湧水噴出シ一部份ハヘヤククラック増大スル惧アリ

第七號横坑ノ前后ニハ相當ヘヤククラック入り尙水槽ヨリ第七號横坑迄約九〇〇米ノ區間インバートノ兩サイドニ細キ隙ヌ生ジ漏水ノ形跡アリ 其他諸所ニヘヤククラック入り、インバート「コンクリート」洗掘サレ得差水箇所相當アリ。

今回漏水試験ノ結果最大〇・三七六立方米ヘ一三・五個一平均〇、

二二三立方米、八個一アリ

堰堤其他へ壓力隧道ヲ除ク一ノ水路工作物ノ出来型ハ普通ヨリテ別段異狀ヲ認メズ

以上ノ如クシテ此備ニテハ水路式ニヨル發電ニテモ困難ナルヲ以テ第七號隧道ノ龜裂箇所及其他不良箇所ヲ完全ニ修繕シ漏水ヲ防止シ尙ヘヤークラックノ入りタル箇所ニハ充分グラウトヲ施工シ設計水压ニ對シ安全ナル様補強セシムルコトトセリ

一、水路工作物ノ状況

(1) ~~堤~~堤及取水口關係

堤洪水吐擋張工事並ニ~~堤~~堤土砂吐門扇二門ノ内操作用「モー<sup>一門</sup>タ」及~~堤~~堤「アンターケート」及土砂吐門扇操作用配電盤等未完成ニシテ現在ハ「アンターケート」及土砂吐門扇一門ノ操作ハ假設備ニヨリ操作可能ナリ

~~堤~~堤ノ出来型ハ普通ナリ監査廊ニ入り點検セルニ漏水量ハ極ク少量ナリ

取水口

出來型普通ニシテ隧道内ヨリ點檢セル際門扇ヨリノ漏水多少ア

(2) 壓力隧道(別紙水路實測平面圖ニ詳細記入参照)

(4) 一二號隧道

インパートノ「コンクリート」ノ施工良好ナラザルタメ諸所

ニ洗掘ヲ見ルヘヤークラツクノ大リタル箇所及小差水アル箇所ハ比較的少シ

(二)三一四號隧道

此間ヘヤクラツク入りタル箇所一部アルモ他ニ別段異狀ヲ認メラレズ

(一)五號隧道

水槽ヨリ一、八、八〇米附近ニ於テ湧水約〇、〇一個アリ全箇所

及一、八四〇米附近ニヘヤークラツク入り居レリ

(二)五號ノ二隧道

水槽ヨリ一、五一〇米ヨリ一、七三〇米ノ區間ニハ相應<sup>当</sup>レヘヤ  
トクラツク入りヘ一、七〇〇米附近ノヘヤークラツクハ大キク  
ナル惧アリ又諸所ニ湧水噴出シ或ハインバートノ「コンクリ  
ート」洗掘セル箇所アリ前回事故發生シ鐵筋「コンクリート」  
ニテ内巻セル(一、七一〇一二〇米ノ區間)箇所ノ下手良好ナ

ラズ

水六號ト八號隧道

水槽ヨリ一、一九〇米ト一、二〇〇米及一、〇二〇ト一、〇五〇米附近ニハ諸所ニヘヤークラツク入り一、〇八〇米附近ニテインハート洗掘シ七號機坑前后附近ニ於テハ相當ヘヤークラツク入り處々ニ小差水アリ

六三〇米附近バツクブレツシャニヨリインパートノゴンクリート吹上ラレ四米ノ間ヘチニツクバルブ二本アル區間一大ナル龜裂ヲ生ジ此儘引續キ通水スルトキハ事故ヲ擴大シ危險ト認メラル

水槽ヨリ四〇〇米迄ノ區間諸所ニヘヤークラツク入り處々ニ小差水アリ

水槽ヨリ七號横坑迄約九〇〇米ノ區間ニハインパートノ兩サイドニ細ク隙ガ生ジソノ隙ハ水槽ニ近キ方大キクナリ其ノ隙ニハ

草ノ葉ノ小片ヲ漏水ノ際吸込ミカミコンデ居ルインバートノヘ  
ヤレクラツクノ水槽ニ近キ箇所ニハ粘土様ノモノ附着シテキル

(3) 調壓水槽

點検セル範囲ニ於テハ異狀ヲ認メズ

(4) 水壓、鐵管路

水壓鐵管製作ハ富山市百谷鐵工所ニシテ此種工作物ノ製作ニハ經  
驗ナク鐵管ハ全熔接ニシテ諸所ニ添鉄ヲ熔接補強シアリ特ニ注  
意シアリシガ試験ノ結果別段異狀ヲ認メズ鐵管小支台等ノ「コン  
クリート」ハ余り良好ナラズ

(5) 發電所機械ノ基礎、建家及放水路

別段異狀ヲ認メズ

二、前回検査ノ結果復舊並ニ補強工事ヲ命ジタル箇所及其他ノ箇所  
ノ状況

(1) 第五號隧道ノ龜裂箇所

筋「コンクリート」ニテ命令ニ基キ内巻ヲナシ更ニグラウドヲ施工シアリ其ノ拱矢他ノ一小部分ニヘヤククラツク入りタル箇所アリタルモ地ニ異狀ヲ認メズ

(2) 第七、八號隧道並ニ水槽グラウト工事

各龜裂個所並ニグラウト未施工箇所ハ勿論施工當時地質不良ト認メラレタル區間ニ就キテハ更ニ改メテ充分グラウトヲ施工シ設計水壓ニ對シ安全ナラシムル様補強ヲ命トジアリ相當グラウトヲ施工セル模様ナルモ未ダ不充分ナリ

(3) 前回異狀ヲ認メラレザリシ箇所ニ左記ノ如キ事故發生シ其他異狀ヲ認メタリ

(4) 第七號隧道インバートノ「コンクリート」吹上ラレ大ナル縫裂ヲ生ジタリ

(5) 第五號ノ二隧道ノ前回事故發生シ筋筋「コンクリート」ニテ内巻セル箇所ノ下手ニハ相當ヘヤークラツク入り尙湧水噴出

シ居レリ

バ 第七號横坑ノ前後附近ニモ相當ヘヤークラツク入り尙水槽ヨリ第七號横坑迄約九〇〇米ノ區間インバー卜ノ兩サイドニ細キ頃ヲ生ジ漏水ノ形跡アリ其他諸所（別紙原面圖參照）ニヘヤークラツク入り尙小差箇所相當アリ以上概況ヲ述ベタル如ク前回ヨリモ壓力隧道ノ狀態ハ良好ナラズ此備通水ヲ連續スル時ハ事故ヲ擴大シ大事ニ至ル危險アリ水路式ニ因ル發電モ困難ナリ

三、壓力隧道及調壓水槽ノ漏水試驗

三月三十日午前九時五十五分ヨリ十時二十五分迄三十分間ニ亘り漏水試驗ノ結果最大漏水量〇・三七六立方米（一三・五個）平均〇・二二三立方米（八個）アリタリ（別紙漏水曲線圖參照）普通此程度ノ水壓隧道ニ於ケル漏水量ハ〇・〇八三五米（三個）位ニシテ比較的漏水量ハ多キ様被認



土砂吐門 一門ノ數 二 幅 一・五 屏ノ種類 ストーン式一

上裝置 ✓ 馬力數 製造者名 石川島造船所

魚鱗 (方盤) 幅 勾配 長サ

端末装置 人方式 幅 勾配 長サ

沈木除ヶ其他雜工事

一、流木除一個所 一、堰堤取合運築工(混凝土造) 一、堰堤築切工。

一、復排水隧道工 一、松石護岸工 山田所附工 水管工 其他

(四) 水ノ影響ニ依ル工事概要

(四) 動堤種類 テンターゲート 製造者名 石川島造船所

工事費概要

遠數 一 徑間 八米 堤上水盤 一五〇噸

堤上機馬力數 ✓ 護壘動力 五百馬力 ドリルインダ

子

内取入口  
側水門 一 水門數 一 門扉種類 ストーン式 機構 一  
上裝置馬力數 一〇 馬力 製造者名 石川島造船所

側水門 一 水門數 二 門扉種類 三種目 機構 一

上裝置馬力數 製造者名 石川島造船所

合子構造大要 幅六米 高一多四五米 ナルミ幅目 鉄格子ニ級設ケ

附帶工事

三、水路 (取入口ヨリ順次ニ記入ノコト) (水路橋、水路管、放流路ヲ含ム)

名稱及番號	延長	米 断面寸法	水	深	埋立工	埋勾	配	備
取水口隧道	六七三五	木						
第一號隧道	三三三六四	高六三五 幅六三五 厚六三五						

国立公文書館  
National Archives of Japan

National Archives of Japan

第三號隧道 大三.三.六  
第三號隧道 第三號隧道  
第四號隧道 第四號隧道  
第五號隧道 第五號隧道

第六號隧道

第七編  
第六章

第八章  
荒漠道

卷之三

工費（水壓鐵管路迄一里）每公尺九八元也

（一）總工事費  
（二）總工事費  
（三）總工事費

七木工事監督者名  
附帶工事ノ主ナルモノ其金額概要

100

五號二橫坑  
長一三二〇  
內卷

五	五	五	五	五	"	"	五
185	"	"	"	"	125.50.	"	"

185. " " " " "  $\frac{1}{12550}$ .  
" " "

貯沈砂

有効高

最大深さ

最大水位

於ケル流速

個數

溢流水深

排砂河

個數

幅

底地口

(頂長)

長

特殊設備 (芥除渦流防止装置等)

工事費概要

有効長サ

五川水門 セイガウミン 余水路

(形狀不整ノ場合ハ略圖ヲ以テ示スコト)

バ、有効瀧 セイガウミ 深サ

長サ

バ、レフ口 レフ 延長

最大能力

(實地ニ常リ最大査定ノコト)

ヨリ水門 ヨリミン 一方式

門扉大サ

個數

地上裝置馬力數

製造者名

外國子爵造大要

特保設備

余水路構造大要

工事費

(2) セモジターンク

工場外筒造大連接類水塔全高 セイカウミツウ NWL 上ノ高サ 大・玉井内徑 ノロ 木

太す

最上部 セイジョブ 二・一・水最下部 セイシヨウブ 一・二五米

六水塔 ロクミンタ 材料

厚サ

機種 一號

總長 四六四・九二米 最大勾配 76/100

操作方法

光明丹上ベシキ三回塗

横接合概要

軟鋼板、電気密接

銷止方法

各固定部近ノ上部横

構造製造ノ大要

一水車臺數一分波管長アミ五九六米二條上部厚アミ五九六米下部厚アミ二五九  
半幅頭及位置 バーフライバルブ、ポンポン定石上部制水弁室取

人穴角型

位置 各固定部近ノ上部横

空氣導 空氣拔

排水ヨツタ

製造者名

常八百益鐵工所

フジカワ・ゾウサウタ・数

又

受電平均間隔

五・米

(各固定部間ニ承支)

七 水車反浸式機

八 水車頭部 ブランシス タービン 製造者名

電業機原動機製作所

九 水車頭部

ブランシス タービン 製造者名

電業機原動機製作所

十 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十一 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十二 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十三 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十四 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十五 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十六 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十七 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十八 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

十九 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

二十 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿一 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿二 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿三 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿四 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿五 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿六 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿七 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿八 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

豫備

二

豫備

他勵入

廿九 電機用

種類 他勵介抗

馬力數

個數

一

常用

第三回 在直復命書日 未開

五月土日

五日六日

870

(一) 工事、概要

(1)着手 照和十三年九月一日

(2)進捗状況

区	堤別	着手年月	竣工年月
堰	道	昭和十四年四月	昭和十八年十二月
堤	別	"十三年九月	"十八年十二月
斧	所	十三年九月	十八年十月
管	路	十六年九月	十八年十二月
其	他	"十三年九月	"十八年十二月

(3) 資材、入手

(1) セメント

(4) 機器及ゲート類

機

器

入

手

年

月

備

手

年

月

水

車

斧

機

其

他

昭和十五年五月三日、昭和十八年九月迄全部入手

機器及ゲート類

考

ゲート類 昭和十八年十一月

(八) 鉄柵

昭和十四年大月ヨリ 昭和十八年十一月迄二入手

(九) 工事上、難点

本工事ニハ電力使用不可能ナリシ為シ總て作業ハ原始的  
ナル人力ヲ以テ為シタルタメ工事施行上困難セリ其概要次  
テシタリ本工事ヲ通ジテ若ニ苦心ヲ拂ニ困難セリ

(一) 堤堤、隧道、発電所等、掘鑿ハ總て手掘リニテ之ヲ  
隧道中上流部約六二〇米以外ハ堅岩ニシテ掘鑿全進  
歩セズ困難セリ

尚下流部約一〇〇米ハ湧水多量ニシテ作業ニ苦心セリ  
当工事現場ハ降雪多量ニシテ冬期間上月月下旬ヨリ五月上  
旬ニ至ル間ハ作業不能ニシテ労務者、雇傭ニ支障テ  
來シ殊ニ大東亞戰爭前後ヨリ労務者不足為メ作業上  
支障ヲ來セリ

(二) 資材、食糧、工成工具等、輸送ハ積雪多量、為メ毎年  
五月上旬ヨリ十一月下旬迄ニ限ラレ為メニ工事施行ニ困難セリ  
(三) 当工事輸送設備ハ現場対岸山腹通スル縣道、  
ナリシ改新・運搬道路、設ケタルモ時局下自動車、配  
車木内滑為ガソリン、消費規程等打續ナ輸送意、如  
ナヌ工事施行ニ困難セリ

(十) 最盛期

大体ニ於テ昭和十七年五月ヨリ昭和十八年十月

(十一) 疾患

昭和十八年十二月十三日

(十二) 檢査、経過

(一) 第一回検査

昭和十八年十二月十三日附大牧発電所使用認可申請アリ  
申請后検査ニ先十第ニ号隧道及第五号隧道一部ニ意製

ノ入りタル事判明シ之が修繕ヲ候チ弁電用始ル十八年末ヨリ十九年始ニ於ケル湯水期ニ間ニ合ハザル為メ一時水路式運輸トスルモ動水勺配ヨリ水槽附近隧道ニ水压ヲ減サルヲ得ズ然ニルニ水槽附近ハ地山ニ惡ク隧道川手側ニ亀裂多ク更ニグラウトモ未完成古狀態ナリシ為メ遂ニ水路式弁電ニ断念至ニ至リタルモニシテ其検査、結果上記隧道、外五号隧道漏水箇所ハ地山ノ覆リ約十五米ニシテ同箇所ニ於ケル水圧ヨリ薄イ狀態ナリシ為メ検査官原技師ヨリ日本水力工業ニ対シ次ノ如キ事項ヲ指示シ置キタルモナリ。

(1) グラウトヲ充分ニ行フ事。

(2) 五号隧道亀裂箇所ハ鉄鑑入り内巻ヲナスコト。

(3) 第二回検査

前回、検査、結果原技師ヨリ指示セラレタル事項、外相当

不測ノ大事ヲ惹起スルヲ恐レ之ニ對シグラウトエフ増加シ又洗掘  
サレタル箇所ヲ徹底的修理セシメタル上兩検査スル事トセルモノナリ

(3) 第三回検査

今回ノ検査ニテ前記修理工事ヲ施行シ再検査申請アリ五月  
十日ヨリ出発セり

三 今回検査結果

(1) 修理工事

(1) 取水隧道（一号～二号隧道）  
前回ハ一号隧道ハニヶ所バツクアレッヂ一因リ底コングリート空  
ニ一部破損、二号隧道底コンクリートニ同様洗掘箇所アリ  
更ニ両側スキューべックニヘヤークラックヲ生シ居リタルニ今回ハ  
底コングリート洗掘箇所修理ヘヤークラックノ一部ニハモルタル  
上塗リヲ施シアリ

(2) 三号～四号隧道

前回ハ三号隧道（水槽ヨリ二一米附近）左四十五度ニ約二米八メー

ラク入り又四号隧道（水槽ヨリ二七六・米）、右スキューべークヨリ湧水  
未又水槽ヨリ二六五・米附近約五米、左側矢、側壁左スクリーニング左四  
度三米ヘヤークラック入り居リタルモ之ガ修理トシテ「モルタル」、上塗リヲ  
施シアリタリ

(3) 五号～三隧道

前回ノ検査ニテハ水槽ヨリ一八八・米、箇所スキューべークヨリ湧水  
〇・〇一個（エンドバルブ左ニ時）全所左側四五度八米半ヘヤークラックアリ  
第五号～三横坑直上流右側スキューべーク三米ヘヤークラックアルヲ認メ  
タルモ之ガ修理工事トシテ不良箇所ハ更ニグラウトヲ集中的ニ行ヒタ  
ルモノナリ

(4) 五号～三隧道

前回ノ検査ニテハ水槽ヨリ一五一・米ヨリ一七三・米ノ之間ニハ断續的  
ヘヤークラック多ク湧水モ相当アリ、七一・米附近ノ内卷箇所ハ  
別段異状ヲ認メザリシガ今回ハ断面縮ナヨル損失ノ増大シ恐レ  
底及側壁コングリート一部（別紙圖面参照）ヲカキ取リタル

爲メ一部ニ湧水ヲ生シ却ツテ悪化シシタル状態ナルモ鉄筋コア  
レアルタメ亀裂ノ増大、懸念ヘナキモト認ム又此、隧道ノ亀裂箇所下流ニ更ニグラウトヲ施工シ底ニチエックベルブヲ入レタル結果前回噴出シアリシ湧水ハ止リタル模様ナリ

(1) 六号～八号隧道

前回ノ検査ニ於テ本区间ハ一号～四号ニ比シ特ニ不良ナリシ箇所ニシテ亀裂状態ハ水槽ヨリ一九。米附近及一。三。米前後附近ノヘヤークラック又一。八。米附近ニ底洗掘アリ又茅七号横坑附近ニヘヤークラックアリ更ニ水槽ヨリ九八。米及二。米附近ハヘヤークラック及湧水多ク特ニ良好ナラズ大ミ。米附近バツクアレツシャーヨリ底コンリート吹上テレ四米、区间大ナル亀裂ノ生シ庄ジ水槽ヨリ四〇。米区间諸所ニヘヤークラック及小差水アリ水槽ヨリ七号横坑迄九〇。米ノ区间ニ底「コンクリート」両側ニ約二～三粋程度ノ隙ノ生シ居リ特ニ下流部ヘ地山ノ地質モ要亀裂、拡大ラ懸念セラレタリノナルモ 今回修理工事トキ大ナル隙ノ部分ニ鉛コーティング、綿、ボロ等ヲツメ込ミ「モルタル」上塗ヲ施シ小ナル隙ナス

、部分ハ單ニ「モルタル」上塗ヲ施シ更ニ不良箇所ニ集中的ニグラウトヲ施工モナリ以上グラウトノ施工ニ關シテハ別紙成績表參照

(2) 今回検査ノ方法

- (1) 通水前、隧道内部点検
  - (2) 通水前、隧道外部特ニ横坑口点検
  - (3) 地堤水位満水位トセル場合、水压ヲ隧道内ケシメ、然ル后全員荷遮断ヨリ最大水压ヲカケシム。
  - (4) 全員荷遮断後、水槽水位、静止スルヲ俟テ漏水試験ヲ行フ
  - (5) 漏水試験後、二日間平常運転ヲセシム其間隧道外部、点検ヲナス
  - (6) 雨漏水試験
  - (7) 隧道内部点検
- 大約終、如方法ニシテ各種先ニハ測水設備ヲ設ケシメ(四ヨリ八)、同全期間、測水セシメタリ、
- (3) 出来未 刑土

(1) 基堤外部ニ於テハ別ニ支障ヲ認メザリシモ下流側右岸寄リ、伸縮継手並岩盤接着面ヨリ〇・〇一仙、漏水アリ之ニ対シテハ別紙條件ヲ附セル如グラウト施工セバ直ニ止ルモノト思ヘタリ又内部矣換ヲ監査廊ニテ行ヒタルモ漏水ハ殆ンドナシ。

(2) 取水口ノ出来型ハ普通ニシテ内扉ヨリ、差水ハ僅少ナリト認メタリ。隧道ノ空氣抜ノ孔が直ニ小丸事、及此、標高が満水位以下ナルタメ満水位ニ於テハ空氣抜ノ作用ヲ殆ンド失フモナルヨリ附替ハ様指示シ置キタリ。

### 二 調圧水槽

矣換充範囲内ニ於テハ前回検査ノ際ト同様別段異状ヲ認メズ型式ハ水室調圧水槽ニシテ満水時上昇、襲波ニ対シテ上室ノ作用ヨリ有効、勧ク貯水池水位下リタル場合、堅立坑、直至小ニシテ中部ノ水室ヲ設ケタル為ノ負荷ノ変動ニ対シテモ水槽水位、変動ヲ生ズル惧アリ。

#### (3) 水圧鉄管路

水圧鉄管路ハ全熔接式ニシテ鋼鉄寸法不足多、添鉄ヲ以テ補ヒ各部分及近時鋼鉄、品質低下シ鋼鉄、延性失ア一部添鉄神旅部分諸所ニテリ。

(4) 発電所機械基礎、建家、放水路等、出来型普通ナリ。

(四) 檢査意見

今回ハ三回ニ亘り漏水試験ヲ行ニ内ニ回ハ取水口通氣孔ヨリ貯水池、  
水ガ流入セル形跡アリテ多シテ誤差アリ大体平均ニ於テ七・五個ノ漏水  
水ヲ認ム此ノ之立佃、前回ノ一ミ立佃ノ漏水、比シ約半減セルモノニシテ  
隧道外部検査及各横坑ノ漏水ヲ二日間測水セシタル結果ハ別圖  
ノ如クナリモ此ノ横坑ヨリ漏水ハ合計ニ九個アリ即ケ立佃ガ地山ニ浸透  
スルエト、ナル斯ル小量ノ漏水ハ「コケリート」施工於テ止ムラ得ザルモノト  
認ムテ前回ヨリ減ナセル原因ハ漏水佃所等ニ土砂等々カミ込み水道ヲ平  
タル事ト思ヒ、今后運転ヨリ更ニ土砂等々流入セバ更ニ漏水ハ減ナズモ  
ト認ムタリ

各横坑ノ閉塞状況ハ特ニ漏水多キ八号、七号、六号ニ等、横坑另  
上砂ニテ埋度シアルメ明方ナラザルモ施口ノ閉塞シ居サルニ号、四号、五号ニ  
等、閉塞状況ノ良族式ハ各横坑塞圖ヨリ推察スルニ先づ各横坑共ニ  
良好ナクト思ヘルヲ終、各横坑ヨリ漏水約ニ五個ノ水、隧道下、排水溝  
ヨリ出シテ考クニ右シ之ヲ収電シムエストヲ得バ一ミ。K.W. 相当点ヲ以テ排

水溝ヲ閉塞シ漏水ヲ止メル標示シタリ。


尚外部鳥族ニ於テモ七号横堤附近、往少量、水漫出セルヲ認メタル他異  
状ヲ認メ又前回ヨリ今回三百リ断続的ナルを相当日数運転シテ  
タ後隧道全線三百リ亀裂、拡大或ハ拉長若モノ又新規ニ生ジタル  
シテ認メザルヨリ之亾亀裂、變化起テルベト認メ後日修理、少  
要ヲ感ゼル別紙條件ヲ附シ假使用ヲ認可シタリ。

#### (五) 條件

- 一、压力隧道ニハ尚龜裂箇所多キヨリ適當ナレ時期ニ修理シ其ノ状況  
ヲ報告スルニト。
- 二、压力隧道ヨリ相當ノ漏水ヲ認メラル、三号横堤排水溝ヨリ、排水量ハ  
可及的減ナセシムル様適當ニ處置スルニト。
- 三、压力隧道、状況ヲ毎月一回報告スルニト。
- 四、堤下流側、右岸寄り、伸縮縫手並ニ岩盤接着面ヨリ、漏水  
対シテ「セメント」注入ヲ施工スルニト。


#### (六) 残工事

- 一、堰堤洪水吐拡張工事並ニ左岸側土砂吐門扉操作用  
「モーター」及「テンターゲート」及土砂吐門扉操作用配管盤等ハ  
今尚未完なり。
- 二、土捨場工事ハ地方廳、關係未變故、旗查終了シ居交




裏面白紙


378




第三回線



### 各橫坑，漏水量調查



卷之四



1 : 30

水槽水位関係図

full load, 満合, 水槽水位 379.682

此滿合, 粗度係数常数  $n=0.0131$

10.02 full load 逐断 断面水位及断面流速

12.61' 49 游水井放水時 第一回		
49-10.147	水槽水位 ..	390.945 (10.55)
49-10.147	水槽水位 ..	390.945 (10.55) 12.61'
50-10.385	10.386	12.61' 内底高
51-11.508	11.510	12.61' $\frac{2.87}{3.1416}$
52-12.107	12.108	12.61' $\frac{8.67}{2.89}$
53-12.695	13.249	12.61' $\frac{11.86}{2.89}$
54-14.000	14.758	12.61' $\frac{2.89}{1.734}$
55-15.218	15.678	12.61' $\frac{2.071}{}$
56-16.430	16.102	12.61' $\frac{2.071}{}$
57-17.598	17.468	12.61' $\frac{9.08}{2.08}$
58-17.690	18.317	12.61' $\frac{9.08}{2.988}$
59-19.215	19.116	12.61' $\frac{2.988}{}$
60-20.622	19.972	12.61' $\frac{2.988}{}$
61-21.555	20.669	12.61' $\frac{2.988}{}$
62-22.442	21.387	12.61' $\frac{2.988}{}$
63-23.224	22.063	12.61' $\frac{2.988}{}$
64-23.919	22.726	12.61' $\frac{2.988}{}$
65-24.760	23.365	12.61' $\frac{2.988}{}$
66-25.653	23.970	12.61' $\frac{2.988}{}$
67-26.570	24.574	12.61' $\frac{2.988}{}$
68-26.570	25.116	12.61' $\frac{2.988}{}$
69-	25.651	12.61' $\frac{2.988}{}$
70-	26.159	12.61' $\frac{2.988}{}$
71-	26.155	12.61' $\frac{2.988}{}$
72-	27.139	12.61' $\frac{2.988}{}$
73-	27.578	12.61' $\frac{2.988}{}$
74-	28.018	12.61' $\frac{2.988}{}$
75-	28.385	12.61' $\frac{2.988}{}$
76-	28.711	12.61' $\frac{2.988}{}$
77-	29.966	12.61' $\frac{2.988}{}$
78-	29.100	12.61' $\frac{2.988}{}$
79-	29.120	12.61' $\frac{2.988}{}$
80-	29.134	12.61' $\frac{2.988}{}$
81-	29.160	12.61' $\frac{2.988}{}$
82-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
83-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
84-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
85-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
86-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
87-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
88-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
89-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
90-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
91-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
92-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
93-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
94-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
95-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
96-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
97-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
98-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
99-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
100-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
101-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
102-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
103-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
104-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
105-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
106-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
107-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
108-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
109-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
110-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
111-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
112-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
113-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
114-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
115-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
116-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
117-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
118-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
119-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
120-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
121-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
122-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
123-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
124-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
125-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
126-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
127-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
128-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
129-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
130-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
131-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
132-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
133-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
134-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
135-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
136-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
137-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
138-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
139-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
140-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
141-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
142-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
143-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
144-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
145-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
146-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
147-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
148-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
149-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
150-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
151-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
152-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
153-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
154-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
155-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
156-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
157-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
158-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
159-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
160-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
161-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
162-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
163-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
164-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
165-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
166-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
167-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
168-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
169-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
170-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
171-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
172-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
173-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
174-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
175-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
176-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
177-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
178-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
179-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
180-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
181-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
182-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
183-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
184-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
185-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
186-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
187-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
188-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
189-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
190-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
191-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
192-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
193-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
194-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
195-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
196-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
197-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
198-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
199-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
200-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
201-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
202-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
203-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
204-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
205-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
206-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
207-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
208-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
209-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
210-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
211-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
212-	29.168	12.61' $\frac{2.988}{}$
213-	29.168	12.61'

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
mm

### 検査工作物概要


工事認可 昭和十八年十月三十日企第3370號  
(電線架設工事認可)

名

稱

要

送電關係略圖 (赤ハ落成工作物ヲ示ス)



※観察所、受電所ニ在リテハ最大出力テ記載スルコト、若シ制限セシ時ハ使用認可申請出力並假使用認可  
出力ヲ併記スルコト  
變電所ニ在リテハ電能用、供給用ニ區別シ出力テ記載スルコト  
送電線路ニ在リテハ電壓及亘長ヲ記載スルコト  
電氣鐵道ニ在リテハ電車線電壓及亘長ヲ記載スルコト

382

1 : 25

大牧發電所水力設備

河川(又ハ湖沼)名	庄川水系利賀川		
取水量(m <sup>3</sup> /h)	9.70		
有効落差(m)	最大 194.233	常時実験 181.113	常時 209.661
使用水量(m <sup>3</sup> /h)	9.70	2.77	9.70
理論水力(kW)	18.460		
貯水池、調整池	名稱 利賀川 最大洪水面積(m <sup>2</sup> ) 138,321 利用水深(m) 13.12 有效容量(m <sup>3</sup> ) 923,483		
(1) 堤	名稱 利賀川堤環 種類(2) 重力式コンクリート 頂長(m) 70.0 高さ(3)(m) 35.0 可動堰	種類 テンターゲート 長さ(m) 8.0 高さ(m) 0.0 箇数 2. 流水路又ハ魚道ノ有無 ナシ	
導水路	種類 隧道 直長(m) 4361.2	壓力隧道	蓄渠
水管	種類 緩		開渠
路	直長(m)		合計 4361.2
材	料	軟鋼	
管	内径(m)	最大 2.1 最小 1.65	最大 最小
管	長さ(m)	478.518	
管	銘柄	1.	
路	接接又ハ接接ノ有無(4)	接接	
	製造者名	百谷製作所	
	制水井ノ種類		

- (B-3) (1) 主堰堤ニ就キ記入スルコト  
 (2) 材料及形狀ニ關スル種別ヲ記入スルコト  
 (3) 可動堰ノ合ミタル最大ノ高サ(基礎面上ノ)ヲ記入スルコト  
 (4) 一部分接接ノモノハ其ノ長サヲ附記スルコト

日本水力工業株式会社 大牧發電所電氣設備		
位 置	富山縣東砺波郡利賀村大牧字牧澤	
發電所出力	15,600 kW	
出力	常時尖頭 14,500 kW 常時 4,600 kW 内特殊 11,000 kW	
機械	機 械 設 備	
主發電機	主變壓器	
(kVA)	合計容量 (kVA) 倍數	合計容量 (kVA) 倍數
常用	18,000 2	常用 18,000 2
kW	豫備 - -	豫備 - -
機械番號 (1)	第一号機 (NO. 3946245), 第二号機 (NO. 3946246)	
種類及型	三相整軸同軸界磁型同期機	
容量 (kVA)	9,000.	
力率	90%.	
電壓 (V)	11,000	
周波數	60 Hz.	
回轉數 (r.p.m.)	720.	
冷却法	閉鎖通風型	
電原動機トノ連結法	直結 (水車)	
製造者名	東京芝浦電気株式会社	
原動機	出力 9,000 kW (1極 H=233mm)	
機	製造者名 株式会社電業社	
(2) 直結勵磁機	種類 他励分巻自励復巻	
容量 (kW)	60 J.	
電壓 (V)	220. 110.	
額定	常用 /	
數	豫備 -	
變壓器	器械番號 (3) 第一号機 (NO. 4032649), 第二号機 (NO. 4032650)	
相及周波數	三相 60 Hz.	
容量 (kVA)	9,000.	
電壓 (V)	1次 69,000-66,000-63,000 2次 10,500. 3次 -	
冷卻法並用外用別	内鉄型油入自冷式屋外用	
接線法	△ - △	
額定	常用 /	
數	豫備 -	
製造者名	東京芝浦電気株式会社	
	全 左	

- (B-5) (1) 當該發電所ニ於ケル施設番號ヲ記入スルコト、苟同一設計ノモノハ同一欄ニテ記入シ施設番號ハ第  
號乃至第  
號トスルコト  
(2) 直結セザル勵磁機又ハ調勵磁機ニ就テハ發電機中輸送機ノ、又之ク運轉スル機械ハ電動發電機  
水車等ノ相當機ニ記入スルコト  
(3) 發電器、變壓器ハ主機器ノ外所内用、配電用ニ就キテモ記入スルコト

機械番號 (5)	第一号機 5456A, 第二号機 5456B.
型式	整軸單流渦巻型
出力 (kW)	9,000
使用水量 (m³/h)	4,85
回轉數 (r.p.m.)	720
保護最高能率 (%)	88
額定	常用 / 豫備 -
製造者名	電業社原動機製造所
附屬装置	主要弁ノ種類 バターフラフ、バルブ 調速機ノ種類 自動油圧式 吸出管ノ型式 エルボー型
保安装置	調節水槽ノ有無 有 水槽調整機ノ有無 有 其他
土木工事監督者名	技師長藤野頼豊
土木工事請負者名	加藤組 加藤金次郎
水路系統圖 (6)	


(5) 當該發電所ニ於ケル施設番號ヲ記入スルコト

(6) 河川、取水口、調整池、貯水池、導水路、水槽、放水路等ノ概略ノ關係位置ヲ示スルコト

機器名及機械番號			
發電機絕緣抵抗及絕緣耐力試驗(大牧發電所)			
發電機第1號機	9,000 kw	11,000 v	東京芝浦電氣社製
絕緣低坑試驗	時日 昭和19年3月29日 天候 曇 室內溫度 5°C		
	測定器ノ種類 500Vメーター 共同電機会社製		
	發電機ノ溫度 22°C.		
絶縁子耐力試驗	電機子供線子地 100		
	電磁卷線子地 7.0		
絶縁子耐力試驗	時日 昭和19年3月29日 天候 晴 室內溫度 5°C		
	發電機ノ溫度 22°C.		
	試驗電壓及時間 13,750V 10分間		
充電電流(A)	0.85		
試驗結果	良好		

絶縁耐力試驗接續圖

大2号發電機と同様ナリ。





(3) 「第〇號水力發電機」等主要部分ノ記入スコット

(4) 容量及番號ヲ記入シタル各主要機器ノ配置ヲ新舊色別記入スコット

發電機絕緣抵抗及絕緣耐力試驗 (大牧發電所)

發電機(第2號機)	9,000 kVA	11,000 V 東京芝浦電氣會社製
絕緣抵抗試驗	時日 昭和19年3月29日	天候 曇 室內溫度 5°C
	測定器ノ種類	500 MΩ計 共同電機會社製
	發電機ノ溫度	24°C.
(メータ) 絶緣抵抗	電機子卷線一大地	100 MΩ以上
界磁卷線一大地		3.0
絶縁耐力試驗	時日 昭和19年3月29日	天候 晴 室內溫度 5°C
	發電機ノ溫度	24°C.
	試驗電壓及時間	13,750 V, 10分間
	充電電流(A)	0.84
	試驗結果	良好


絶緣耐力試驗接續圖



-(B-15)-(1)當該發電所ニ於ケル施設番號ヲ記入スルコトニ

めくれす

NO. 2. 發電機無負荷特性曲線及短絡特性曲線



日本水力工業会社  
變壓器試驗(一)(大吸收電所)

變壓器	9,000 KVA	$\frac{69,000}{66,000} \times 10,500$ V	東京芝浦電氣株式會社製
時日	昭和19年3月29日	天候	晴
絕緣抵抗試驗	1000 MΩ 橫河電機會社製	溫度	5 °C <sup>(1)</sup>
變壓器番號 <sup>(2)</sup>	(1号卷) NO.4032649	(2号卷) NO.4032650	
一次一大地	2000 " 11x4	1300 " 11x4	
二次一大地	2000 "	inf.	
一次一二次	inf.	2000 "	
試驗電壓	94,000 V. 10分間		
結果	一 次 NO.4032649 良 好.	二 次 NO.4032650 良 好.	
接線圖	<p style="text-align: center;">15,750 V. (1.5倍). 供試物(主要卷側) 200 V.</p>		
	$111V = 94,000 \times \frac{11,000}{93,500} \times \frac{110}{11,000}$		
	$111V = 69,000V + 25,000V$		

(1) 變壓器ノ溫度(概數)ヲ記載スルコト  
(2) ナベク録板記載ノ番號ニ依ルコト

日本川崎工業会社  
變壓器試驗(一)(大牧發電所)

變壓器	9,000 KVA	69,000 66,000 63,000	/10,500 kV	東京芝浦電氣株式會社製
-----	-----------	----------------------------	------------	-------------

時日	昭和19年3月29日	天候	晴	溫度	5 °C <sup>(1)</sup>
----	------------	----	---	----	---------------------

絕緣測定器	1000 MΩメーター	横河電機會社製
-------	-------------	---------

變壓器番號 <sup>(2)</sup>	(1号巻) NO. 4032649	(2号巻) NO. 4032650
----------------------	-------------------	-------------------

一次一大地	2000 MΩ	1300 MΩ
-------	---------	---------

二次一大地	2000 "	inf.
-------	--------	------

一次一二次	inf.	2000 "
-------	------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

調速機試験 (大牧發電所)(水力) 第1號機				
試験月日 昭和19年3月30日				
水車	5456A <sup>(1)</sup>	型式 壓軸單流渦巻型	9,000 kW	制圧機有り
發電機	3946245 <sup>(2)</sup>	定格出力	9,000 kW, 11,000 V, 472 A	
負荷(kW)	1,850	4,000	6,000	8,000
回轉速度	710	696	696	696
無負荷最大	752	768	810	908
復歸後	720	708	710	714
上昇率(%)	5.8	10.0	16.0	27.8
時間	閉塞時間(秒)	4.3	4.3	3.8
時間	復歸時間(秒)	4.3	4.0	
水	負荷時(m)	213	208	205
壓	無負荷最大(m)	230	232	240
上昇率(%)	6.6	7.5	11.2	11.2
吸出高	負荷時(m)	1.4	2.0	2.1
高	無負荷時(m)	3.2	4.2	5.6
制壓機	開口度(%)	25	45	60
	開口時間(秒)	4	6	4
	復歸時間(秒)	18	30	40
發電機	負荷時(V)	10,650	10,800	10,950
	無負荷最大(V)	13,400	S.out.	S.out.
電壓	自動電壓調整器使用有無	使用せず	使用せず	使用せず
	電機子電流(A)	133	255	370
機	界磁電流(A)	142	173	202
力	率(%)	89	90	91
(4)負荷時水車開口度(%)	24	52	69	97
調速機油壓(kg/cm²)	15.0	14.0	15.5	14.5
負荷方法	○ × 50 △ 40 □ 30 × 20 ○ 10	●	○	○
營業負荷使用スケル	● ○ ×	●	○	○
	2000 4000 6000 8000	-kW		

- (1) 機械番號又ハ製造番號ヲ記載スルコト  
 (2) 制壓機又ハフレクターノ有無ヲ記載スルコト  
 (3) フレクターノ有スルベルトン水車ニ在リテハ其ノ動作時間ヲ記入スルコト  
 (4) 開口度指示點(案内羽根開口サーボモータストローク等)ヲ明記スルコト  
 (5) 調壓水槽アル場合ハ水位變動曲線ヲ添附スルコト

變壓器試験 (二)				
變壓器定格電流	一次 A	二次 A	油入	冷式
時刻	昭和 年 月 日 (天候)			
電壓 (伏)	電 流	變壓器溫度	周圍溫度	(1) 冷却媒體溫度 備考
分				
度				
試				
方	別紙之通り			
度測定法				
接續圖				
驗	營業負荷使用スケル			

- (1) 水冷式又ハ油冷式ノモノニ在リテハ冷却水ノ入口ノ溫度ヲ記載スルコト

調速機試験(大牧発電所)(水力)


試験月日 昭和19年3月31日				
水車	(1) 5456A (2) 3946246 型式 壓軸單流渦巻型 9,000 kW (3) 制壓機有り			
發電機	(1) 3946246 定格出力 9,000 kW, 11,000 V, 472 A (2) 3946246			
負荷(kW)	2,000	4,000	6,000	8,000
電機子電流(A)	355	360	465	450
界磁電流(A)	190	200	257	253
電機負荷時(V)	10,800	10,450	10,450	10,450
無負荷最大(V)	S.out.	S.out.	S.out.	S.out.
自働電壓調整器使用有無	使用せず	使用せず	使用せず	使用せず
回轉速度	負荷時(r.p.m.) 697, 無負荷最大(r.p.m.) 830, 復歸後(r.p.m.) 700, 最大上昇率(%) 18.4	698, 824, 707, 17.2	696, 904, 700, 28.8	696, 906, 704, 29.0
水壓	負荷時(m) 200, 無負荷最大(m) 230, 上昇率(%) 4.7	206, 225, 4.7	192, 235, 8.1	192, 230, 6.7
吸出高	負荷時(m) 2.0, 無負荷時(m) 4.5	3.7, 5.9	5.3, 5.6	4.8, 6.1
水車	開口度(%) 74, 閉塞時間(秒) 3.0	77, 4.2	100, 4.0	100, 4.3
制壓機	復歸時間(秒) 51	52	59	60
負荷方法	達水度壓	50 40 30 20 10 0	達水度壓	50 40 30 20 10 0

(1) 機械番號又ハ製造番號ヲ記載スルコト  
(2) 制壓機又ハデフレクターノ有無ヲ記載スルコト  
(3) 開口度指示點(案内羽根開口、サークモーターストローク等)ヲ明記スルコト  
(4) デフレクターハスルベルトン水車ニ在リテハ其ノ動作時間ヲ記入スルコト  
◎調壓水槽アル場合ハ水位變動曲線ヲ添附スルコト

389

調速機試験(大牧発電所)(水力)  
第2号機

試験月日 昭和19年3月31日				
水車	(1) 5456B (2) 3946246 型式 壓軸單流渦巻型 9,000 kW (3) 制壓機有り			
發電機	(1) 3946246 定格出力 9,000 kW, 11,000 V, 472 A (2) 3946246			
負荷(kW)	2,000	4,000	6,000	8,000
回轉速度	負荷時(r.p.m.) 696, 無負荷最大(r.p.m.) 738, 復歸後(r.p.m.) 705, 上昇率(%) 5.85	697, 770, 703, 10.3	698, 822, 704, 17.6	698, 906, 704, 28.8
時間	閉塞時間(秒) 4.5	4.5	4.0	4.2
水壓	負荷時(m) 210, 無負荷最大(m) 222, 上昇率(%) 14.58	208, 230, 8.00	200, 232, 9.00	203, 232, 9.00
吸出高	負荷時(m) 1.2, 無負荷時(m) 1.45	1.4, 2.1	1.45, 4.6	2.1, 5.2
制壓機	開口度(%) 20, 開口時間(秒) 4	45, 5	66, 5	90, 6.5
電機	復歸時間(秒) 16	33	51	65
負荷方法	達水度壓	50 40 30 20 10 0	達水度壓	50 40 30 20 10 0




- (1) 機械番號又ハ製造番號ヲ記載スルコト  
(2) 制壓機又ハデフレクターノ有無ヲ記載スルコト  
(3) デフレクターハスルベルトン水車ニ在リテハ其ノ動作時間ヲ記入スルコト  
(4) 開口度指示點(案内羽根開口、サークモーターストローク等)ヲ明記スルコト  
◎調壓水槽アル場合ハ水位變動曲線ヲ添附スルコト

調速機試験(大牧發電所)(水力)

試験月日	昭和19年5月14日			
水車	(1) 型式堅軸單流渦巻型 9,000 kW (2) 制壓機有り			
發電機	(1) 定格出力 9,000 kW, 11000 V, 472 A (2) JP46246			
發電機	負荷(kW)	2,200	2,000	1,300
	電機子電流(A)	150	135	7800
	界磁電流(A)	140	145	220
	電機負荷時(V)	10,600		190
	無負荷最大(V)	13,200		
	自動電壓調整器使用有無	使用せず		
回轉速度	負荷時(r.p.m.)	720	718	720
	無負荷最大(r.p.m.)	758	762	915
	復歸後(r.p.m.)	720	718	720
	最大上昇率(%)	5.3	6.1	27.0
水壓	負荷時(m)	215	210	195
	無負荷最大(m)	220	215	220
	上昇率(%)	2.23	2.38	2.55
吸出高	負荷時(m)	5.0	4.0	6.8
	無負荷時(m)	3.0	3.0	2.0
水車	開口度(%)	35	35	97
	閉塞時間(秒)	4.0	5.0	4.2
	復歸時間(秒)			4.3
調速機油壓	(kg/cm²)	14.5	15.0	15.5
制壓機	開口度(mm)	28	21	90
	開口時間(秒)	4	4	6.2
	復歸時間(秒)	18	17	60

負荷方法




- (1) 製械番號又ハ製造番號ヲ記載スルコト  
 (2) 制壓機又ハデフレクターノ有無ヲ記載スルコト  
 (3) 開口度指示點(案内羽根開口、サーボモーターストローク等)ヲ明記スルコト  
 (4) デフレクターフ有スルベルトン水車ニ在リテハ其ノ動作時間ヲ記入スルコト  
 ○調壓水槽アル場合ハ水位變動曲線ヲ添附スルコト

390

調速機試験(發電所)(水力)

試験月日	昭和年月日
水車	(1) 型式 kW (2)
發電機	(1) 定格出力 kW, V, A (2)
發電機	負荷(kW)
	電機子電流(A)
	界磁電流(A)
	電機負荷時(V)
	無負荷最大(V)
	自動電壓調整器使用有無
回轉速度	負荷時(r.p.m.)
	無負荷最大(r.p.m.)
	復歸後(r.p.m.)
	最大上昇率(%)
水壓	負荷時(m)
	無負荷最大(m)
	上昇率(%)
吸出高	負荷時(m)
	無負荷時(m)
水車	開口度(%)
	閉塞時間(秒)
	復歸時間(秒)
調速機油壓	(kg/cm²)
制壓機	開口度(%)
	開口時間(秒)
	復歸時間(秒)


負荷方法




- (1) 製械番號又ハ製造番號ヲ記載スルコト  
 (2) 制壓機又ハデフレクターノ有無ヲ記載スルコト  
 (3) 開口度指示點(案内羽根開口、サーボモーターストローク等)ヲ明記スルコト  
 (4) デフレクターフ有スルベルトン水車ニ在リテハ其ノ動作時間ヲ記入スルコト  
 ○調壓水槽アル場合ハ水位變動曲線ヲ添附スルコト

調速機試験(發電所)(水力)

試験月日		昭和年月日		
水車	(1)型式	kW (2)		
發電機	(3)定格出力	kW,	V,	A
發電機	負荷(kW)			
電界	電機子電流(A)			
電機	負荷時(V)			
機壓	無負荷最大(V)			
回轉速度	自動電壓調整器使用有無			
負荷時(r.p.m.)				
無負荷最大(r.p.m.)				
復歸後(r.p.m.)				
最大上昇率(%)				
水壓	負荷時(m)			
	無負荷最大(m)			
	上昇率(%)			
吸出高	負荷時(m)			
	無負荷時(m)			
水車	(5)開口度( )			
	(6)閉塞時間(秒)			
	復歸時間(秒)			
調速機油壓(kg/cm <sup>2</sup> )				
制	開口度( )			
壓	開口時間(秒)			
機	復歸時間(秒)			



- (1) 機械番號又ハ製造番號ヲ記載スルコト  
 (2) 制限機又ハフレクターノ有無ヲ記載スルコト  
 (3) 開口度指示點(案内羽根開口、サーボモーターストローク等)ヲ明記スルコト  
 (4) フレクターック有無ベルトン水車ニ在リテハ其ノ動作時間ヲ記入スルコト  
 ○調速機アル場合ハ水位變動曲線ヲ添附スルコト




原本不明瞭

裏面白紙


1 : 30

0000 : 1103



原本不明瞭

裏面白譜



原本不明瞭


裏白譜

0000 1104

大牧發電所 運轉記錄

原本不明瞭

裏面白紙




裏面白紙

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  $\frac{4}{5}$

1 : 25

裏面白紙

396



大牧廢而所負  
謂上昇試驗說

同治十九年二月二十一日正午時分立於 皇清同治九年二月二十一日

廣雅

100

37

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0000 1108

164 4月 12 20時 60分  
126 4月 30 12時 00分

卷之三

四  
卷之三

大抵多用白毫，其味甘醇。

原 本 不 明 暇

裏面白紙

0 0 0 0 1 1 1 0

貯水池容量試験 昭和19年3月8日20時00分

全貯水容量 1113025立方米 水位標高 371.00米  
 有効貯水容量 923483立方米 低水位標高 377.88米  
 利用水深 13.12米 排石門天端 373.20米

時刻	間隔	測定時間	流量	堰水位	標高	水深	天端	摘要
20	0		4.3	0	373.450	+1.4	-0.5	
21	1			0.72	374.190	+1.9	-	
22	2			1.72	374.290	+1.9	-	
23	3			0.51	375.400	+2.7	-0.3	
24	4			0.69	376.190	+1.5	-	
1	5			0.53	376.610	+1.5	+0.5	
2	6			0.50	377.110	+1.6	-	
3	7			0.44	377.530	+1.6	-	
4	8			0.52	378.070	+1.6	-	
5	9			0.36	378.490	+1.9	-	
6	10			0.36	378.790	+1.4	+0.5	
7	11			0.48	379.290	+1.4	-	
8	12		3.20	0.23	379.500	+1.3	-	
9	13			0.27	379.710	+1.0	-	
10	14			0.27	380.010	+1.0	-	
10~20	15~20			0.14	380.190	+0.7	-	
11	15			0.12	380.300	-	+0.5	
12	16			0.10	380.600	+0.5	-	
13	17			0.22	380.720	+1.5	-	
14	18		3.15	0.14	381.560	+1.0	-	
15	19			0.18	381.240	+1.4	-	
16	20			0.19	381.420	-	-	
17	21			0.21	381.600	+1.0	-	
18	22			0.23	381.830	+0.8	-	
19	23			0.14	382.000	+1.0	-	
20	24		4.15	0.32	382.320	+1.1	-	
21	25			0.31	382.640	+0.6	-	
22	26			0.22	382.960	+0.5	-	
23	27			0.27	383.600	-	-	
24	28			0.25	383.450	-3.0	-	
1	29			0.32	383.710	+2.0	-	
2	30			0.20	383.970	+1.5	-	
3	31			0.64	384.210	+5.0	-	
4	32			0.25	384.660	+6.0	-	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


裏面白紙

400

1 : 25

裏面白紙

時刻	気温	溼度	風速	風向	気温	湿度	外気温	天候	摘要
5	33	41	0.1	0	38.2	100	+5.5	晴	
6	34	40	0.1	0	38.4	91.0	+5.5		
6~30	30.8~30	40	0.1	0	38.5	100	+6.5	晴	生温
7	35	41	0.1	0	38.5	110	+7.0		
8	36	45	0.1	0	38.5	112	+11.0		
9	37	40	0.1	0	38.5	102	+8.0	晴	
10	38	40	0.1	0	38.5	102	+6.0		
11	39	41	0.1	0	38.5	94.0	+5.0		
12	40	40	0.1	0	38.5	94.0	+9.0		
13	41	40	0.1	0	38.5	90	+6.5		
14	42	40	0.1	0	38.5	80	+5.5		
15	43	40	0.1	0	38.5	72	+4.0		
16	44	40	0.1	0	38.5	72	+3.5		
17	45	40	0.1	0	38.5	72	+2.5		
18	46	40	0.1	0	38.5	72	+3.0		
19	47	40	0.1	0	38.5	72	+2.0		
20	48	40.5	0.1	0	38.5	72	+1.5		
21	49	40	0.1	0	38.5	72	+0.5		
22	50	40	0.1	0	38.5	72	+0		
23	51	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
24	52	40	0.1	0	38.5	68	+0		
1	53	40	0.1	0	38.5	68	+0		
2	54	40	0.1	0	38.5	68	+0		
3	55	40	0.1	0	38.5	68	+0.5		
4	56	40	0.1	0	38.5	68	+0.0		
5	57	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
6	58	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
7	59	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
8	60	40.5	0.1	0	38.5	70	+1.0		
9	61	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
10	62	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
11	63	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
12	64	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
13	65	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
14	66	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
15	67	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
16	68	40	0.1	0	38.5	70	+1.0		
16~23	68~69	40	0.1	0	38.5	68	+1.5		



卷之三

1 : 35

## 自動操作試験

日時 昭和19年5月15日 時13時50分

天候 晴 溫度 内28°C 外25°C

起動時間 分 秒

動作順序	時間 (分)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
起動 主辨始動									
主辨始動 全開									
起動 規定速度									
自動同期									

動作順序	時間 (分)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
急停止開始 主辨全閉									
主辨全閉 停止									



裏面白紙

403

1 : 25

繼電器並保護裝置試驗

自 動 停 止

繼電器番號	作動種類	結果
63QA	油 麼 降 下	良
87GT	發電機差動	良
64	發電機接地	良
87TX	變壓器差動	良

水車發電機無負荷運轉

繼電器番號	作動種類	結果
51	發電機過電流	良

警 報


繼電器番號	作動種類	結果
1A	給油槽，油位下降	良
	變壓器，過熱	
38GT	軸承，過熱	良
64	軸承冷卻水，斷水	良
1A	軸承滑油，斷油	良
59	交流過電壓	良

裏面白紙

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

運轉貯水曲線  
昭和19年3月31日15時以降


大牧発電所



時	間	外気温	天候	河川	川	江堤水位	標高	貯水容量	存水量
14-15				26,000	391,000	1,113,025	391	0	
15	65			25,860	390,860	1,089,000	390,860	24,024	
16	7-45			25,650	390,650	1,062,000	390,650	27,000	
17	2-45			25,040	390,040	1,036,000	390,040	26,000	
18	3-45			25,250	390,250	1,009,000	390,250	27,000	
19	4-45			25,020	390,020	796,000	796,000	23,000	
20	5-45			26,810	389,810	733,000	733,000	23,000	
21	6-45			26,390	389,390	810,000	810,000	23,000	
22	7-45			24,180	387,180	886,000	886,000	24,000	
23	8-45			28,950	388,950	844,500	844,500	24,000	
24	9-45			23,760	388,760	844,500	844,500	24,000	
25	10-45			23,630	388,630	823,500	823,500	21,000	
26	11-45			23,300	388,300	805,000	805,000	18,500	
27	12-45			23,120	388,120	784,000	784,000	17,000	
28	13-45			22,920	387,920	772,000	772,000	16,000	
29	14-45			22,470	387,470	756,500	756,500	15,500	
30	15-45			22,550	387,550	741,500	741,500	15,000	
31	16-45			22,340	387,340	723,500	723,500	16,000	
32	17-45			22,180	387,180	712,000	712,000	13,000	
33	18-45			22,070	387,070	702,000	702,000	10,000	
34	19-45			21,910	386,910	689,500	689,500	12,500	
35	20-45			21,750	386,750	677,500	677,500	12,000	
36	21-45			21,630	386,630	663,000	663,000	9,500	
37	22-45			21,580	386,580	644,000	644,000	9,000	
38	23-45			21,460	386,460	632,000	632,000	12,000	
39	24-45			21,230	386,230	636,000	636,000	16,000	
40	25-45			21,140	386,140	623,500	623,500	20,500	
41	26-45			20,650	385,650	596,500	596,500	21,000	
42	27-45			20,330	385,330	573,000	573,000	21,500	
43	28-45			20,000	385,000	552,000	552,000	21,000	
44	29-45			19,370	386,700	530,000	530,000	22,000	
45	30-45			19,340	386,340	508,000	508,000	22,000	
46	31-45			19,010	386,010	487,000	487,000	21,000	
47	32-45			18,660	385,660	460,000	460,000	21,000	
48	33-45			18,300	385,300	444,500	444,500	21,500	
49	34-45			12,920	382,920	425,500	425,500	19,000	
50	35-45			19,550	382,550	402,000	402,000	21,500	
51	36-45			19,120	382,120	383,000	383,000	21,000	
52	37-45			16,740	381,740	363,500	363,500	19,500	
53	38-45			16,320	381,320	342,500	342,500	21,000	
54	39-45			15,380	380,880	322,000	322,000	20,500	
55	40-45			15,340	380,340	301,000	301,000	21,000	
56	41-45			14,910	379,910	279,500	279,500	21,500	
57	42-45			16,430	378,430	257,500	257,500	20,000	
58	43-45			13,360	378,750	237,000	237,000	20,500	
59	44-45			13,530	379,530	218,000	218,000	21,000	
60	45-45			13,220	378,230	203,000	203,000	15,000	
61	46-45			13,140	378,140	197,000	197,000	4,000	
62	47-45			12,680	377,880	187,000	187,000	9,500	
63	48-45								

4 H

1 : 32



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15


裏面白紙


1 : 25

# 豎軸單流渦卷型水車

製造番號	5456 A	製 作	昭和17年11月
最大出力	7400 KW	常用油壓	15 Kg/cm
定格有効落差	193 m	調速機容量	350000 Kg cm
最大流量	45 m <sup>3</sup> /s	調速機衝程	33 cm
回 轉 數	720 rpm		





東京  
株式會社  
電業社原動機製造所製













同 勢 流 單 線 互 動  
相 出 電 極 回 周 力  
轉 波

東



同	期	試驗番號	3946245
相	數	TAF	
出	電	VCT	
電	壓	連	續
電	壓	220	
電	壓	212	
電	壓	Y	
電	壓	35°C	
規	程	昭和16年6月製造	
記	號	TEC-35Z(1938)	
同	期	東京芝浦電氣株式會社	








# 變壓器



試驗番號 [REDACTED] 組立番號 301460  
 型 HCTR 式 COCJFD  
 相 數 3 周波數 60 出力 9000  
 端子電壓 高壓 69000 低壓 10500  
 短絡電壓 [REDACTED] 周圍溫度 35°C



電 壓	電 流	接 続			間
		指	*1	*2	
69000	753	I	2+3 6+7	10+11	V
66000	787	II	2+4 6+8	10+12	間
63000	825	III	1+4 5+8	9+12	
10500	495		U V W	間	



總重量 [REDACTED]  
 中央重量 [REDACTED]  
 油量 [REDACTED]  
 置立 [REDACTED]

昭和 [REDACTED] 年 [REDACTED] 月

製造

3040414

# 東京芝浦電氣株式會社

300 -


マーカ M-950000\*7  
 マーカ SS-37538 参考 } 二枚ルコト 127厚 BSP(60)B

接続銘板

M-3040414

409

1 : 30





裏面白紙

1 : 25

410

昭和十九年五月七日

東京

日本

東京



主任技術者

管

理

金

一

原

技

管

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

管

理

金

一

原

主

任

技

術

者

名	數	目	目	類
一 鹽酸	沙 威 爾 一 公 升	五 萬 分 之一		
二 氯 化 鐵	平 面 鐵			
三 鐵 粉	發 電 所 坡 工 程 部 分 管 道			
四 鐵 鏈	船 外 殼 參 照 圖			
五 漆 油	電 線 接 頭 圖			
六 鐵 鏈	水 路 坡 工 平 面 圖			

41

めぐれず

竣工

別紙ノ通りトス

書

一送電關係一覽圖

二平

面

三

送電設備

四

送電設備

五

(一) 發電所ノ名稱及位置

名

稱

六

發電所ノ名稱及位置

七

(二) 發電所ノ出力

名

稱

八

常時出力

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

本多集打監

(三) 原動力設備

名

稱

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

水力設備

名

稱

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

(四) 説明書

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

材料

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

(五) 説明書

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

施工方法

湯水時ヲ利用シテ右岸ニ假排水路隧道ヲ終造シ継イ  
テ假締切ヲ完成シテ完全ナル水替ヲナシ堤基基礎掘  
成ヲセリ 材料ノ生産及輸送ハ鉄道舟運、輕便軌

條及車等ヲ以テ致シ尙必要ニ應シテ索道其ノ他「インクライン」ノ設備ニ依リ莫全ヲ期セリ  
又混疑土施工ノ為ニハ堤堤左岸山腹面ニ混合室ヲ設  
置シ之ヨリ送箱及吊「バケット」ニ目的ノ構造物  
置柱内へ流シ込ミ填充セリ混合室ニハ完全ナル計  
器ヲ設置シ水、セメント、砂、砂利等各材料ノ配合  
比ノ正確フ期シ均等ニシテ充分所定ノ強度ヲ有スル  
混疑土ヲ作ル可ク萬全フ也セリ

### 伸縮接手ノ帶造

堤頂ニハ約十米間隔ニ堤軸ニ直角ノ方向ニ垂直ナル  
凸凹部ノ聯合セラ有スル伸縮接手ヲ設ケ其ノ上流部  
ニ漏水防止用トシテ銅板ヲ挿入セリ

### 地質

地質ハ河床ニ兩岸共種メテ緻密堅硬ナル不透水性岩  
質ナリ

### 岩盤ノ試験又ハ試験ノ成績

堰堤地點ニ於ケル地質調査ハ試験調査ワ原則トシテ  
行ヒタル結果試錐中、錐冠ノ急降下セルモノナク岩  
心率セ良好ニシテ心筋層等ノ存在スルコトナク堰堤  
ノ基盤トシテ般モ適當ナルト確認セラレタリ  
試験位置ハ堰堤基礎地盤全域ニ亘リ試験孔深ハ十二  
米内外ニシテ其ノ結果ニ依シハ附近一帯ノ岩質ハ極  
メテ緻密堅硬ナル片端皆ニシテ不透水性ナリ

### 「セメント」汁注入成績

工法ハ膠灰注入ト堰堤体混疑土施工トヲ別ニスルタ  
メ止水溝ハ堤外ヨリ注入シ注入孔ノ間隔ハ四〇米ニ

テニラ相瓦一ツ置ニシテ次ニモリノ孔ニ依リ漏水試驗ヲナシテ注入シ浸透ハヘラ用ヒタリ、漏水多量ナル箇所ハニノ割合ヲ以テ注入シ漏過水ノ量アル箇所ニ之ヲ二〇時間放置シテ再ビ施工反覆セリ

注入終了後何レモ計後ニセシル「一九」計度能力ヲ考へ特長時間二十分以上ニテ開止セリ

再注入ハ一時間ノ間水力有効水頭五五米ノ時三五方ロシ「ヲ超スルモノニ行ヒタリ専鑽孔及導灰注入セシ二人箇所ニ付スル結果ハ次ノ如シ

孔深累計延長二七八米一孔當り三米一五米

全平均十米

毎使用量三八〇ハ袋孔當り四袋一一袋

全平均一二六袋

注時間二六四時間一孔當り三五時間一九五時間

#### 使用材料試験成績

使用材料試験ニ於テ「セメント」ノ強度ハ抗張試験ヲ以テ即チ成形後七日及ビ二八日ヲ經ラル供試体ニツキ次表ノ平均結果ヲ得タル（セメントハ農野セメント及ボルトランド「セメント」ヲ使用セリ）

強度 耐壓 抗張 瓦 平 方 體	成形 機 器 ノ 日 數	七 日	二 八 日
二六二	二七	一四四	一四四
二四四	二四四	一四四	一四四

又細骨材及粗骨材ニ就テハ山砂及川砂、骨材トシテハ川砂利及片麻岩ヲ使用ス夫々部分試験ニ依ル粗度表ハ

次表ノ如シ

#### 細骨材粒度表

粒度	百分率
第四番節ヲ通過スル量	九二
第五〇番節	八
弟百番節	二
注 沢山ニヨリテ失ハレル量	〇

粒度	百分率
五〇粧脚ヲ通過スル量	九七
二五純筋	七一
第四番節	二

尙粗粒混含セル骨材ノ量ハ大体ニモ「バーセント」内外ナリ使用材料ニ就テハ以上ノ各種試験成積ノ結果殆ント其ノ標準成積ヲ上へ優越ナリ

混擬土強度試験及ビ骨材試験ハ内務省土木試験所ニ於テ施工シ別紙参照ノコト

### 流木路

流木ハ本川上流部ヨリ毎年相當ノ流材（主ニ薪木其ノ他用材）アリタルモ其ノ後下流小牧堰堤筑造

同村役場責任缺中木村工事組合ノ設立等ノタメ現在同村水無所方面ヨリノ木材ハ同坂上地内ニ於テ全部陸上ヲナス關係上本堤現地點通過ノ流木ナキ爲メ措置ナサ

### 魚道

形等ナキヲ以テ推置ナサズ

### 口導水路ノ歴道

地質ノ大學

地質ハ斯不硬質ノ岩石ニシテ環状ヨリ道延長ニ及  
一ノ米間ハ極メテ極硬ナル片麻岩ヨリ成リ節理、裂  
隙ハ之シク以下水槽ニ至ル間一ペ六つ米ハ花崗岩  
質ニテ數々所ニ於テ堅枯土層、砂利層（枯土ヲ噴ム）  
ノ交瓦斯アルモ大半右記ノ如キ硬岩質ナルヲテ全  
導水壁ハ本懸垂道ニ相應シキモノナリ

機械掘手掘ノ別

機械ヲ使用セス人力ヲ手掘法ニテ岩ス

導坑一日掘 最大長及平均長

手掘作業工報告ニヨル統計表

調査日數	大		小		進行米	
	孔數	孔深	時間	孔數	孔深	
二〇九個七六八米九七五分	六五個四八七米四二一分六二	三	時間	二	一九米二七四分	米

最長一、七二米  
平均長一、七〇米

湧水ノ状況及其ノ處理方法

隧道ハ上口五百分ノ一下口百二十五分ノ一勾配ニシ  
テ底部中心線ニ沿ヒ中側ヲ全區間ニ施シ盲下水ヲ設  
ケ少ナル湧水ハ之ニ依リ各隧道裏面ノ横坑ニ導  
カレ清水排除トナス  
全導水路域ニ亘リ掘壁中湧水甚ダシキ情所ハ殆ンド  
無ク倘カニ第五號隧道ノ一下口附近ニ於テ一〇個  
湧水有ナリ

貯水池、調整池ニ在リテハ其使用方法

本貯水池ノ有効水暈ハ九ニ三四八ニ立方メニシテ此ヲ有効適切ニ使用シ湛水暈二七七立方米秒以上利用シ尙ルノミナラス前水時ニ於テモ最大負荷九七立方メ秒（二七七メメ四一九セ一七）時間一朝テ七時間餘ノ尖頭當時九七立方米利カ使用シ得ル

#### 水位ト有効水暈トノ關係

本貯水池湯水位標高ハ三九一〇米ニシテ低水位標高三七七ハ八メ以下ヲ禁費土砂而ト推定シ利用水深一三一ニ米ニ成リ有効貯水暈九ニ三四八ニ立方メヲ得

ニ治水ノ爲ノ施設、水利導樂ノ爲般、流木舟筏ノ通航ノ爲ノ設置、漁業ニ對スル施設

右記ニ廳シテノ施設ハ影響ナキヲ以テ其ノ措置ヲナサズ

#### 及工事用設備

東福波郡東山見村仙納原地内ヨリ東福波郡利青村押場字向山和賀堰堤迄十四杆餘ノ間橋渠及道路ヲ計設シ諸材料ノ運搬ニ供シ工事竣工後ト雖モ存留スルモノトス

尙工事設備トシテ數ヶ所ノ索道ヲ設ケタルモ工事竣功ト共ニ除却スルモノトス

示堰堤ニ因ル背水ノ影響及其ノ影響ニ對スル施設堰堤築造ノ爲メ背水區域ハ平水時ニ於テハ堰堤ヨリ上流一六セウ六五米ナリ而シテ其漲水區域ハ兩岸削立セル絶壁ニシテ洪水ノタメ落せ反害ヲ被ル

虞レナシ從ツテ之ニ對スル施設ハ西セス

以上

主任技術者 菅原金一郎

(四) 電氣設備

明細書

内燃電池

別紙ノ通りトス

説明書

(1) 自働制御装置又ハ遠方制御装置ニ在リテス

其ノ大本

本發電所ノ所謂一人制御方式ニシテ主制御開閉器ノ操作ニ依リ調速機用油壓及  
ニ成リ起動ヨリ同期運轉迄總て自動操作ヲナサシムルモ

ノニシテ即チ主制御開閉器ノ操作ニ依リ調速機用油壓及  
「グラビテ、タンク」ノ油壓ガ固定値ヲ保テハ主制御繼  
電器動作シ諸起動用「ソレノイド」ガ作動ス 先づ水車  
駆動機キ水車「ケーシング」浦水後「ゲートバルブ」  
關キ制御裝置欽外シ「ガイドベーン」フロキ水車ハ除々  
ニ起動ス 水車速度上昇シ勵磁電壓ガ規定值ニ達スレ  
バ昇速開閉器ガ精ジ發電機電壓ガ上昇ジ同時ニ自動同點  
力被出サレ油入通斷器ヲ閉鎖シ發電機ハ連轉ノ狀態ニ入ル  
負荷制御ハ制御盤上ヨリ任意ニ行フモノトス

(四) 發電機ノ勵磁方式 自働電磁調速器又ハ  
總體的破壞装置ノ大要 及 運轉停止方式

増磁方式

水車發電機ニ直接モル主轉動磁場ニヨリ副勵磁機ニ依リ主勵磁機ヲ勵磁シ主轉動機ニ依リ發電機集電ラ磨高スルモノトス

自動電磁調整器又ハ無應答機装置ノ大事

本装置ハ君抗式自動電磁調整器、電動操作集磁抵抗調整器、調壓抵抗器、發電機端子電壓調整器ヲ組合セ勵磁電壓ヲ廣ク範囲ニ細化セシメル時テ電磁導化ノ値カノ時ハ昇磁調整ヲ少シツマシセ大ナル場合ハ微ケテ動作ヲ行ヒ負荷急増ノ場合ハ高速度接觸器ニ依リ一時少量ノ抵抗ヲ増波サセテ渾麻勵磁を行フモノトス

④ 保安装置

發電機及母線

發電機複合等ハ第一種地義工具ニ依リ換地フナス

過電流保護器及過電流保護器ニ依ル停止繼電器ヲ具備セル三誘導機油入過電流保護器シ運轉停止及無負荷運轉セシム

發電機內部故障ニ依シテ中性點接地裝置ヲ通シ接地繼電機

(ホ4)ニ依リ運轉停止セシム

母線ニハ發電機附近ニテ相沈入保護器及母線一次側附近ニテ相レディストバルブヲ設置シサード電壓ニ附スル保護ヲ行フモノトス

過電流

母線外部ハ同一種地義工具ニ依リ操作ス

通常滑油供給電源ヲ具備セル三誘導機油入遮断器ヲ兼備ス

製造者名

東京芝浦電氣株式會社

- (四) 面  
① 水車所一發平面圖  
② 水務處水車 / 機工室平面圖  
③ 機工室內機器及工具平面圖  
④ 水力系工作物 / 機造部及機械器具平面圖  
⑤ 計算所內機器及工具平面圖  
⑥ 水車及機器等平面圖  
⑦ 電機機器圖

以上

主任技術者 背 漢 金 一郎



三

LX  
110

豐頤野藤

備發電所氣管

原本不明瞭

表四



原本不明瞭

裏面白紙

## 二、7 ツ一ト圧縮試験成績

(実2)

内務省土木試験所

試験名	コンクリート 試験	測定地又は採取箇所	當該試験所		
依頼者	富山縣如事	実作者	上		
用途	庄川水系利澤川大牧支流下水道堤防 セメント 敷設セメント	手筋方法	標準方法		
粗骨材	富山縣東礫水利博物館 粗骨材	粒度大端	水中養生		
粗骨材	富山縣東礫水利博物館 粗骨材	粒度 5 mm 以下	単位重量 1734 (kg/m³)		
粗骨材	富山縣東礫水利博物館 粗骨材	粒度 大 + 50 mm ～ 以下	単位重量 1650 (kg/m³)		
供試体	合 量積比 m³	試験材 日 付 講 露 面積 cm²	重量 kg kg/m³	破壊荷重 kg	壓縮強度 kg/cm²
A-1	1/2.5:5 7/1	195 6.723 16.720 28 15 30 177	12.48	2354	19650 111
1/2	" "	" " 0 " 0 " " "	12.42	2343	19800 112
1/3	" "	" " 4 " 4 " 4 " "	12.45	2348	19500 110
平均				2348	111
備考	セメント 使用量はコンクリート 1 m³ 合り 231 kg				
試験者	工藤 16.7.23 主	江田 ④	担当者 安斗	昭和 16 年 8 月 22 日	

425

原本不明瞭

裏面白紙

## コンクリート圧縮試験成績

(其の4)

内務省土木試験所

試料名 コンクリート 供試体			製作地又ハ採取箇所			當試験所									
依頼者 富山縣知事			製作者			全上									
用途 庄川水系利賀川大仮堤監査所取水塔等			製作方法			標準方法									
セメント 敷設セメント			養生方法			水中養生									
細骨材 産地 富山縣東礪石郡下島 大 + 2.5 mm 以下			単位重量 1575 (kg/m³)												
粗骨材 産地 全			K.T 4.0 mm 以下			単位重量 1617 (kg/m³)									
供試体 試験番号 (容積比) %			セメント量 (kg/m³)			破壊荷重 (kg)									
番號 (cm) cm			セメント量 (kg/m³)			破壊荷重 (kg)									
D-1	1:25	74	10	200	16.741	16.720	24	15	30	127	12.06	22.25	15400	87	
.	2											12.00	22.21	14900	84
.	3											12.00	22.06	14600	83
平均															

明治二十八年

(其の1)


内務省土木試験所

試料名 砂  
产地 富山縣東礦支那利賀村押場用  
性状 灰色帶白花散石，碎石成程りて粗粒に富む  
英・質大体新鮮で表面下は乳白色，帶砂脂，分解性較弱實石

1925年3月

試験項目	試験結果
比重	2.63
单位重量( $\text{kg}/\text{m}^3$ )	1.734
空隙率(%)	34.1
吸水率(%)	0.3
洗滌試験(粒度分析)	0.8
有機物(NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O)揮発率	1/22
組成率	3.10
孔隙率(%)	100
100	80
80	60
60	50
50	40
40	30
30	25
25	20
20	15
15	10
10	7
7	5
5	2.4
2.5	12.7
12.5	12
12	6
6	3
3	0.15
0.15	0.75
0.075	2.8
合計	100.00

備  
輕裝單位重量 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) 15.02  
輕裝空隙率 (%) 39.9  
容積壓縮率 (%) 8.8  
中性鹽單位重量 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) 15.3  
半輕裝空隙率 (%) 39.2



試験番號 16-84 主任池田 印地富西安井 昭和年月日

原本不明瞭

裏面白紙

# 骨材試験成績

(其の2)


内務省土木試験所

試料名 砂利  
产地 高山縣東濃波郡利賀村押場内 述庄川水系利賀川大牧支流所附水壩  
造狀 暗灰褐色乃至淡褐色で帶びたる花崗岩を破碎したものより成り。  
粒度に富人工的であるが多少片状を呈すものもある。粗粒下粒にして圓化せ  
石その物、大体硬質である。

試験項目	試験結果	備考
比重	2.60	輕裝單位重量( $\text{kg/m}^3$ ) 1,470
單位重量( $\text{kg/m}^3$ )	1,650	輕裝空隙率 (%) 43.5
空隙率 (%)	36.5	容積壓縮率 (%) 11.0
吸水率 (%)	0.7	中位裝單位重量( $\text{kg/m}^3$ ) 1,330
洗試験(泥土・淤泥%)	0.2	中位裝空隙率 (%) 41.2
有機物(NaOH溶液) <sup>1/10</sup> 色調		
細粒率	7.61	

孔目の大さ( $\text{mm}$ ) 通過量		
100		
100	80	
80	60	
60	50	2.4
50	40	11.4
40	30	20.3
30	25	12.8
25	20	16.3
20	15	14.7
15	10	11.2
10	7	3.3
7	5	1.6
5	2.5	5.0
2.5	1.2	
1.2	0.6	
0.6	0.3	
0.3	0.15	
0.15	0.075	
0.075		
合計	100.00	

試験番号 三井製 16-21 主任 田中 担當者 安井 试验 3月 1日



原本不明瞭

裏面白紙

骨木試験成績


(其の3)

内務省土木試験所

試料名 砂  
产地 富山縣魚津郡村上島  
性状 白色花崗岩砂にて模様有り、主として長石、石英、花崗石及雲母より成り、長石の過余分解して乳白色を呈し砂質全體として軟弱である。

試験項目	試験結果	備考
比重	2.63	輕裝單位重量 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) 1,444
單位重量 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )	1,575	輕裝空隙率 (%) 45.1
空隙率 (%)	40.1	容積压缩率 (%) 8.3
吸水率 (%)	0.3	中位裝單位重量 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) 1,518
洗試験(粘土淤泥%)	0.6	中位裝空隙率 (%) 42.3
有機物(NH <sub>3</sub> Cl濃度) %	0.0	
粗粒率	2.52	
孔隙率 (%)		
過量 (%)		
100	%	
100 30		
80 60		
60 50		
50 40		
40 30		
30 20		
25 20		
20 15		
15 10		
10 7		
7 5		
5 2.5 0.3		
2.5 1.2 0.2		
1.2 0.6 0.1		
0.6 0.3 0.1		
0.3 0.15 0.05		
0.15 0.075 0.025		
0.075 0.025		
合計	100.0	

試験番号 16-24 主任 池田 課長 岩井 附記 年月日



原本不明瞭

裏面白紙

骨材試験成績


(其の4)

内務省土木試験所

試料名 砂利  
产地 鹿児島県薩摩郡喜入村下島  
性状 淡褐色及白色を帶びる中粒の花崗岩より成り、棱角に富んで居る。  
一般に風化の傾向を有し石質の軟弱なるものが多い。

試験項目	試験結果	備考
比重	2.50	
過剰重量(kg/m³)	12.615	
空隙率(%)	35.3	
含水率(%)	1.6	
強度(抗圧強度%)	0.2	
骨材物(0.20mm以下)		
粗粒率	7.57	
透水性(%)		
100	%	
100 80		
80 60		
60 50		
50 40		
40 30		
30 25		
25 20		
20 15		
15 10		
10 7		
7 5		
5 3.5		
2.5 1.2		
1.2 0.6		
0.6 0.3		
0.3 0.15		
0.15 0.075		
0.075		
合計	100.00	

試験者名: 池田 (印) 相幫者: 年月日:



原本不明瞭

裏面白紙

原本不明瞭

裏面白紙

昭和拾九年貳月

水壓隧道及堰堤取水口膠泥注入成績表

日本水力工業株式會社

## 水压隧道膠泥注入成績

隧道名	隧道目 要旨	注入 圧力	使用 孔數	從事者 監督者及技術者 運轉夫人夫	注入 回数	膠 泥			注入 モルタル	注入 作業時間	注入作業 期間
						使 用 砂	セ メント	使 用 白 土			
取水口及上 第一號隧道 延長390.614 (既存隧道67.35m)	總數量	# 40~120	36	人 人 人	97.65 716.72 11,207.	60.94 914.04	62.50 234	67.97 0.16 0.174	404. 1.03	自8月17日9時 至 18日6時25分	
	隧道延長1孔當り				0.25 1.82	0.156	2.34	0.16	0.174	1.03	
	一孔當り(平均)				311.	1.673	25.390	1.736	1.880	11.22	
第二號隧道 延長633.306	總數量	# 30~150	38	人 人 人	221.66 1526.87 11361.	137.43 2058.24	411.65 154.530	556.	自8月17日9時25分 至 10時6分		
	隧道延長1孔當り				0.25 2.41	0.217	3.25	0.65	0.244	0.80	自8月18日4時22分 至 6時7分
	一孔當り(平均)				299.	3.616	54.164	10.833	4.066	14.63	
第三號隧道 延長539.518	總數量	# 20~100	30	人 人 人	167.25 1354.19 9679.	129.48 1936.87	91.72 143.510	447.	自8月17日9時45分 至 12時5分		
	隧道延長1孔當り	平均70			0.31 2.51	0.240	3.59	0.17	0.266	0.03	自8月18日5時30分 至 5時30分
	一孔當り(平均)				323.	4.316	64.562	3.057	4.783	14.90	
第四號隧道 延長405.003	總數量	# 30~250	26	人 人 人	81.00 502.20 5215.	31.59 677.57	135.68 41.310	226.	自8月17日12時5分 至 18日1時22分		
	隧道延長1孔當り	平均85			0.20 1.21	0.078	1.673	0.335	0.102	0.56	
	一孔當り(平均)				201.	1.215	26.060	5.218	1.588	8.69	
第五號一隧道 延長551.184	總數量	# 30~280	46	人 人 人	121.26 975.60 13737.	70.00 1301.90	259.06 85.980	497.	自8月18日1時22分 至 4時1分		
	隧道延長1孔當り	平均120			0.22 1.77	0.127	2.362	0.47	0.156	0.90	
	一孔當り(平均)				299.	1.521	28.310	5.631	1.869	10.80	
第五號二隧道 延長523.732	總數量	# 30~280	35	人 人 人	193.78 2398.69 16935.	212.64 3104.29	282.82 236.730	781.	自8月17日10時50分 至 11時28分		
	隧道延長1孔當り	平均90			0.37 4.58	0.406	6.08	0.54	0.452	1.49	自8月18日4時22分 至 5時21分
	一孔當り(平均)				484.	6.075	90.980	8.080	6.763	22.31	

 裏  
面  
白  
紙

隧道項目 隧道名	要旨	注入 圧力	使用 孔数	從事者 監督者 世話役 人夫 運転士	注入 回数	膠泥			注入 モルタル	注入 作業時間	注入作業 期間
						使用 砂	セメント	白土			
第六號隧道 延長 413.888	總数量	# 30~100	28	人 人	回 5104.	5.871	1165.92	0	72.026	361. 至 10'4"	自昭和17年7月21日
	隧道延長 1.0 單り	平均 60		人 人		0.35	2.817	0	0.174	0.87	
	一孔當り(平均)				204.	1.995	41.640	0	2.572	12.89	
第七號隧道 延長 886.078	總数量	# 30~200	39	人 人	回 1586.08	14988.	101.900	2197.47	42.530	131.140	800. 自昭和17年8月3日 至 9'6"
	隧道延長 1.0 單り	平均 70		人 人		0.25	1.79		0.115	2.48	0.48
	一孔當り(平均)				324.	2.613	56.345	1.091	3.363	20.51	自昭和17年12月15日 至 18'7"10"
第八號隧道 延長 12.881	總数量	# 120~250	12	人 人	回 4.89	26020	1768.	22.370	334.19	29.631	24.860 112. 至 7'31"
	隧道延長 1.0 單り	平均 150		人 人		0.38	20.20		1.737	25.93	2.30
	一孔當り(平均)				130.	1.864	27.849	2.467	2.071	9.33	自昭和18年7月15日

隧道注入膠泥延長米當り成績 (隧道延長 4,356.204\*)


要旨	從事者	便用			注入
		砂	セメント	白土	
總数量	運轉夫 人夫 人 人	822.220	13,770.490	1315.590	立尺 時間 958.050 4184.
長一米當り	0.279 2.310	0.189	3.161	0.302	0.220 0.960
摘要	從事者延長 1.0 單り内訳 監督者 0.72 世話役 0.70 運轉夫 0.28 人夫 0.82	配合 (容積比) セメント 1 砂 2 白土 0.1 水(4-8)			上記表の値は、第 1 輪延長分の延長、短半割合 比較的多く、注入の速い、隧道延長米當りの 第一段～第二段隧道延長の標準トナスハシ。

## 鎖孔及膠灰注入成績

堰堤 (293.)

取入口 (138.)

番号	鎖孔			膠灰注入			要	鎖孔			膠灰注入			要	
	所要時間 分	実行率 %	配合用灰 kg/m <sup>3</sup>	所要時間 分	実行率 %	配合用灰 kg/m <sup>3</sup>		所要時間 分	実行率 %	配合用灰 kg/m <sup>3</sup>	所要時間 分	実行率 %	配合用灰 kg/m <sup>3</sup>		
N. 1	62~20	12.62	0.20	7~40	80	1.8	81	10~20	1.62	1.6	8~10	120	0.32	37.7	
N. 2	36~20	10.56	0.29	3~50	80	1.10	35	7.6	8~40	2.10	0.18	14~10	127	1.4	
N. 3	46~20	9.80	0.21	6~10	80	1.8	38	6.9	8~30	4.06	0.16	12~40	126	1.4	
N. 4	37~66	4.23	0.25	9~10	80	1.6	45	6.4	8~40	4.11	0.14	20~05	114	0.04	
N. 5	63~45	9.12	0.14	8~55	125	1.4	326	6.5	8~40	7.45	0.08	18~18	130	2.59	
N. 6	29~48	10.44	0.13	10~05	20	1.6	286	7.8	8~20	5.50	0.11	8~10	35	2.12	
N. 7	42~20	10.46	0.22	4~25	120	1.8	183	36.6	8~30	4.46	0.12	7~50	150	1.28	
N. 8	44~58	11.34	0.26	5~00	123	1.6	212	42.4	8~30	4.55	0.09	22~20	104	1.131	
N. 9	60~20	9.82	0.14	5~10	120	1.8	104	42.5	8~20	4.93	0.11	7~30	50	1.29	
N. 10	70~18	7.80	0.11	45~05	144	1.4	1406	151.0	8~40	3.50	0.07	11~50	87	1.6	
N. 11	41~35	18.97	0.26	11~16	130	1.6	327	32.7	8~7	31.6	5.37	8.17	7~40	78	1.5
N. 12	34~26	7.90	0.23	5~20	126	1.8	136	27.2	8~8	51.00	5.65	0.11	17~50	78	516
N. 13	23~50	8.12	0.24	7~35	123	1.8	229	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 14	73~40	9.90	0.13	10~30	102	1.4	130	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 15	72~40	11.50	0.15	4~50	80	1.8	29	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 16	93~20	11.50	0.12	5~00	80	1.8	34	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 17	56~40	9.10	0.16	4~20	80	1.8	14	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 18	44~16	10.90	0.25	4~00	80	1.6	31	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 19	91~00	12.94	0.10	5~20	80	1.6	77	15	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6
N. 20	69~00	10.38	0.15	1~55	80	1.6	27	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 21	41~28	10.42	0.25	6~10	80	1.6	131	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 22	42~30	10.40	0.26	5~45	80	1.6	126	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 23	36~40	9.85	0.29	2~00	80	1.6	37	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 24	42~20	11.88	0.26	4~05	80	1.4	29	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 25	24~10	9.15	0.27	6~35	80	1.4	109	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 26	17~40	8.20	0.46	2~25	90	1.6	41	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 27	19~30	8.00	0.34	2~00	70	1.4	55	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 28	18~30	7.80	0.74	4~20	70	1.6	35	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
N. 29	21~10	9.90	0.72	6~20	53	1.4	128	10~20	30~36	5.68	1.4	9~00	63	2.6	
累計	1412~10	289.95	—	206~05	—	—	4520	9	累計	607~40	95.91	—	10~40	—	5953
平均	48~42	10.00	0.21	7~06	—	—	156	—	平均	46~44	5.84	0.19	126	—	418
摘要	鎖孔深さ 1本當り 平均4~45			摘要 1本當り 平均7~40			摘要 1本當り 平均7~40			摘要 1本當り 平均7~40			摘要 1本當り 平均7~40		



1 : 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4  
15

裏面白紙

436

1 : 25

裏面白紙

要  
審  
回

完  
結

大牧禁令

1932年3月2日

1932年3月2日

電氣廳

D 116  
437

水力局

1932年3月2日

復

命

書

供

結了

3.17

覽

企畫課長

3.1

七會

3.4

電力司水力課勤務

正

路原

車両技師 京正

依頃日本水力工業株式会社大牧製電明治成績者、為一月十六日  
ヨリ二十二日ニ亘り新潟車両監理部内ニ出張致候結果別紙  
通り此段及復命候

昭和十九年二月二十九日

壓力過多、破裂ニヨル漏れ事故ニシテ現状ニ就テハ水路元ニヨル  
密閉、修理ヲ施ス事アリ。結果後日

三月中旬トタル足月迄ニ有之。

(國定規格B5一八×二三七耗)

## 大日本帝国政府

日本水力工業株式會社大牧發電所落成檢查報告書

## 一、落成檢查出張前、経緯

昨年三月十三日附テ以テ大牧發電所使用認可申請書提出セラレタルヲ以テ三月二十日ヨリ落成檢查ヲ実施ス可ク準備中、慶十二月二十日過ギニ至リ事業者ヨリ試験通水、結果水路工作物ニ事故発生セドタメ之が修理ニ約五日間の要スト、報告アリ、從ツテ事故ノ詳細な情況ヲ速ニ報告スル様示達セリ。

其后事業者ヨリ何事報告ナク再三督促セル結果一月十三日ニ至リ有藤事務來省シ事故ハ圧力隧道ノ漏水ニシテ之が復旧後定日ハ二月十五日頃ナリト、報告マリ更ニ事故ハ極メテ輕微コレテ機器類、總テ据付完了シ試運轉、結果好成績ト、報告ナリシテ以テ電力局ニ於テハ修理工事工期短縮並ニ目下、漏水期、電源ニ充足セシケタメ圧力隧道ノ故障程度ニ應ジタル水路式ニシル發電開始、可否ウ現場技術者ト協議ノ上至

## 大日本帝国政府

乞回答スル様要求せり。

一月十五日午後藤原務再び未有し現場技術者ト協議、結果水路起工直ニ五、〇〇Km程度、発電開始可能十九日以テ至る旗査リ開始スル様遼望セラテ以テ翌十六日出發し落成検査の実施スルユトトセリ。

## 一、事故発生當時、状況

現場到着後會社技術者ヨリ事故発生當時、状況ヲ聽取セリを當時ニ於ケル人質、配置等の各ナガリシタメに確ナル状況判明セサルモ大暗左ノ如ク想定セラル

二月十八日八時三十分 背水池湛水開始

二月十九日五時四十分 全 完了

合 一五時三十分 取水口水門ヲ約一。種開放シ通水開始

合 一七時三十分 空氣孔ヨリノ空氣排出大略完了シ水路漏水セリト認メ

タルヲ以テ水門閉塞

(國定規格 85 (三×五毫耗))

## 大日本帝政政府

當時、貯水池水位、三八・八米（漏水位、三九・一米）ニシテ最高水槽水位ハ各人ニ

ヨリ觀測ヲ異ニし水槽底面上ニ、一・三・米ト稱ス。從ツテ水槽水位約二・九米  
程度ニ對スル貯水圧ヲ更ケタルモト推定スルヲ安全トス。斯クシテ一應水  
路ニ漏水セル結果、鉄管路上部付近ニ漏水ア矣見セルヲ以テ直ニ水圧鉄  
管排水管ニヨリ水路内ノ排水ヲ開始セルモ、水量小ニシテ運ナル排除困難ナ  
ルヲ以テ水圧鉄管ヨリ水車ヲ通じ排水ア行セ、翌日ノ時頃排水完了セリ

一、水路工作物の状況

(1) 地盤、取水口、関係

機械、機器、設備等の整備落成次第

(2) 圧力隧道

(3) 二十四節隧道

本工程ハ別段異常ヲ認メラレサルモ試験涌水ノ場合ニ空ケタル水圧ハ比較的  
少く且排水後相当日數ア経過セラリ以テ設計通りノ水圧ニ付シ安全ナルア

## 大日本帝国政府

至ヤノ判定ハ施工當時、記録等ヨリ判断スルノ他ナレ

## 叫五號隧道

別紙水路実測平面圖ニ示ス個所ニ於テ相当大ナル龜裂ノ發生ヲ見タリ。  
龜裂ハ拱天端ヨリ約三・五メートル下部ニ隧道中心線ニ付シ平行ニ約一・メートル

ニ亘ルモノニシテソノ割目、大サハ約二・三粍程度ナリシモノト推定セラル。

事故發生當初ハコノ龜裂箇所全般ヨリ相多々量ノ湧水ノ流出セルを検査當時ハ主事龜裂箇所ニ鋸コ一ヤンガリ施工シ五吋鉄管數本ヲ挿入シニ湧出  
水ヲ集中セシム約五十一個ノ湧水量ヲ認メタリ

## 川六一ノ號隧道

別紙水路実測平面圖ニ示ス各所ニ於テ小龜裂ノ發生或ノ湧水ノ絲状ニ噴出スルヲ見タリ。龜裂ハ總テヘヤークラック程度ノモノナリ。

## (3) 水槽

水槽下部水量付近ハクラウトヨ全然施工セザリシ模様ニテ検査當時急  
速ニカラウト工施工ヲ実施中ナリ

(國定規格 85 三×二五種)

## 大日本帝政政府

## 14) 水压鉄管路

水压鉄管ハ全般に横、豈、甚、工作物、大半ハ蒙甲ニアルリ以テソノ  
全般、状況ハ明ナラサルモ、一部漏鉄ソ以テ補強せん部分數箇所アリ、原業者  
、説明ニシテ、銅鉄手法不足、多漏鉄ソ以テ補強シタルモノトナスモカヘル工作リ  
施セ、水压鉄管、弱点トナリハ明ナリ、又ニ本鉄管、製作者ハ富山市白岩  
製作所ニレテ、一種工作物製作ニ経験ナキモ、如レ

近時鋼材、品質低下、甚ニ機械技術、不良等、多水压鉄管ニ事故ヲ生  
ジタル案例アルニ鑑ミ、本水压鉄管ハ発電開始、諸試験ニ先づ水压試験  
ヲ実施シテ、事故ノ發生ニ対レバ、全ノ措置ヲ講シオク、密アルモノト認メラル

15) 発電所建設放水路及び其他工作物

發電開始ニ直接、開渠アルニ基ス、工作物ハ大略落成ス

16) 水路式ニヨル発電開始、検討  
検査當時、滿水期ニシテ日毎ニソノ程度ヲ増大レ、高度、電力消費規正ノ

裏面白紙

大日本帝国政府

実施セラレントスル状況ニアリタルヲ以テ極力水路式ニヨリ速チ登電開始ノ强行シ行ハント周位技術者固ニ於テ協議ヲ重不タルモ云ガタメ六技術上左記措置ヲ要不ノ結論ヲ得タリ

1. 本省電所、水槽ハサージタレウニシテ別紙圖面ニ示ス如ク圧力隧道口及水压鉄管入口ハ同一標高ニ設置セラル。從ツテ水路式トシテ運轉ヲ行フ場合ニ充電所<sup>運転本事務水槽水位等の監視等</sup>要不、又事故ニヨリ負荷を断<sup>止</sup>場合ノ<sup>止</sup>慮不<sup>レ</sup>水槽水位ハ約一。

未位迄ニ達スルヲ覺悟スル一要アリ

1. 水槽水位シ一〇米程度ニ上昇セしケル場合ニテモヘテ隧道蓋ニサージタニ<sup>ク</sup>下部水槽附近ノグラウト工ヲ行ヒテ一部<sup>ノヨリ</sup>水压<sup>ノ</sup>管路ニ付<sup>スル</sup>漏

水ヲ完全ニ防止スルヲ要ス

1. 五年隧道ニ付シテハ鉄筋コンクリートニヨリ内壁<sup>シ</sup>行ヒテ崩壊等ニヨリ事故擴大セサル様子ナ相若程度、補強<sup>フ</sup>キ<sup>ク</sup>施工スルヲ要ス

② 結局工作物、現状ニ於テ<sup>ハ</sup>水路式登電サヘ困難フル状況ニアルリ以テ速<sup>ハ</sup>復

四〇年、実施ヲ要スルモノナリ。

(國定規格第5(スニ委託)

## 大日本帝國政府

## ◎一事故ノ原因

本發電所壓力隧道ニ於ケル事故ノ原因ハ、壓力隧道ニ付スル施工方法ノ過  
却ナラザリシタメニ發生セムト認ムラ此、即現場ニ於テ隧道施工半時ニ  
於ケル隧道徑過地主ニ詳細な地質、湧水状況、記錄、各個所ニ於ケル施  
工捲厚及びグラウト注入量記録等、提示シ求メタルモエキスプローラー交  
送等ノ理由ニヨリ整理未アシテ之等資料、提出シ拒ミタルヲ以テ実際施工  
ノ状況判然セズ、カル状態熊ニアルハ、工事施工が隧道地質ニ應じテ慎重  
ニシテ施工法ニヨリ行ハレタルモノ非スト断定可ザルリ得ズ。

又大慶製、發生セル筋王事職道ニアリテハ工期短縮ノ必要上設計変更  
シ行ヒ横坑ヲ増設セし開削上土覆リ五米程度トナリ且地質モ粘土シ今ミ  
タル花崗片麻岩ニシテ相當量ノ湧水ヲ見クリ個所ナシラ以テ之ニ付レ  
捲厚ノ増大、鉄筋ニヨリ神強、グラウト注入量ノ增加等、付筆リ譲ジ方  
ノ必要アリタルモト認ムラル  
第七、八号隧道共ニ水槽ヨリ漏水ハ隧道、全面的施工不良並ニカラムト

(國定規格B5二三×三五耗)

ノ不充々事ニ基圖スルモノト認メラル。

## 六復回工事

## ノ第五号隧道補強工事

第五号隧道一巻巻ノ相手大ナリ以テ徹底的、補強工事ノ要ス  
 著業者ヨリ黑板初提出せん補強工事案ハ現在隧道ノ外側ニ更ニ掘鉄筋シ  
 鉄筋ニシテモ相手ノ量ノ漏洩水ノ見事ルニ以テカル工法ハ施工期間ニ  
 長期リ要スルノミナラズ確定ナル施工ノ実施スル事困難ナリ以テ別紙  
 圖面ノ通り隧道ノ余裕断面積ヲ利用し隧道捲立ノ内側ニ灰ニ鉄筋シ  
 ネクリートニヨリ補強工事ヲ施工セシムルコト、セリ

## ノ第六号隧道蓋ニ水槽ヲラウト工事

各層製個所蓋ニカラウト未施工個所ハ勿論施工當時地質不良ト認メラ  
 レタル已向ニ就キテハ更ニ改メテ充合カラウトヲ施ニシ設計水压并ニ安全ナラ

## 大日本帝政政府

大日本帝政政府

446

裏面白紙

(國定規格B5二三三三三)

レムル様神羅セレスニスト、セリ

復旧被定期日

事業者三別紙、兩月三十日完了予定、工種表提出アリタルセ相當大規模  
十九種修二事ニシテ四工事用諸施設モ一應徹去セん後丸ラ以テ二月中完成  
八國難ニシテ三月中旬頃完了スルモノト認メラル

日本水力株式会社

軍需省電力局

19.5.8-局  
第 98 號

昭和十九年五月七日

力局御中

東京都麹町區内幸町二ノ一  
日本水力工業株式會社

再竣功検査御願ノ件

ニ竣功検査相受候富山縣東礪波郡利賀村地内大牧發電工事ハ一部  
手直フ命セラレ候ニツキ銳意復舊中ノ處五月六日ヲ以テ一切完了仕  
リ候間別紙日程表ノ通り再検査相受候此段御願申上候

三島松助  
竹下林助  
木下林助

裏面白紙

日本水力株業式會社

検査日程表

五月十日廿一時の分検査官一行上野出發

五月十一日現場へ直行 大牧事務所ニ於テ検査ニ關シ打合セ

五月十二日ヨリ竣功検査開始

裏面白紙

日本水力株式会社

昭和十九年三月二十日

東京都麹町區内幸町二ノ一

日本水力工業株式會社

取締役社長

加藤

金次郎

軍需省電力局

日本水力工業株式會社申請

大牧發電所落成電氣工作物檢查官殿

代理

す努力不絶怠

大牧發電所落成檢查實施日變更願書

昭和十八年十二月十三日附ワ以ツテ電氣工作物使用認可申請中ノ弊社  
大牧發電所ノ落成検査ニ關シテハ種々御配慮フ煩シ居リ候處本検査ヲ  
本月十九日頃ヨリ検査相受ケ度準備中ノ處理場ノ都合ニヨリ本検査ハ  
本月二十八日ヨリ實施ノ事ニ變更致シニ付キ特別ノ御詮議ヲ以ツテ檢  
査實施相成リ度此段御願ニ及ヒ候 尚當社電氣主任技術者菅原金一郎

裏面白紙

449(4)

社會式株業工力水本日

儀目下病氣靜養中ノ爲本検査ノ現場立合ヲ致シ兼ネル見込ニ有之候間  
當社電氣部勤務大牧發電所建設所電氣主任鶴塚久一儀ヲ代務者ト相定  
メ本検査ノ立合者ニ致度候間何卒御認メ被下度奉懇願候

以上

裏面白紙

課 水 部			課 企 部			申 請 者 管 主		
長 係 長 主 查	付 返 廻 付 受	長 係 長 主 查	付 送 付 受	電 863				
12.20 (印)	一八年二月二八日	施 了 花 山	一八年二月二八日	日本水力工業				
12.18	見 意	領 要 請 申		[件名]	1	年	月	日
	原技師検査 <small>エト</small> 、 大牧発電所旁変更工事竣工	佳 可		電、氣、廳	第	年	月	日
					號			
	47号							
	18.12.15							
	18.12.15							

調査用紙(甲) 各課ニ於テ書類ノ不備又ハ事務上之都合等ニ因リ直ニ調査ヲ終了シ得ザルトキハ其ノ書類及「要再廻」ヲ記載シ次領位ノ課ニ廻付スルコト。

日月年請申  
號番記及

裏面白紙

450/

課長	課 部			課 力 部	
	付	返		付	受
係長		年	年		
主査		月	月		12月
		日	日		20日
	見 意			見 意	

18720

出力一五九三二kw  
(水車發電機二隻)

電氣廳

裏面白紙

調査用紙(乙)

正

拾八 拾貳 拾參



軍需省  
電

大試験

天候試験所試用機申請ノ件



此ノ件ニ付シ心事一八年前月參照日後試用機取引試行大試験所令以  
此工場試用機取引試行規則一項此件試り及ハ勿論可申請此件

ノ觀該ノ件ツア工事局可相成以下此件ノ以成御心所已

日本水力株式会社

昭和拾八年十二月十八日

東京都新河岸内堀町二丁目一番地

日本水力株式会社

取締役社長

加藤 金次郎

軍需大臣 東條英機殿

検査官派遣方ノ御商

富山縣東礪波郡利賀村地内ニ建設中ノ大牧發電工事ハ既々完了仕  
候ニ付テハ來ル二十六日ヨリ始功検査相尋ケ度候間検査官御派遣被  
成下度此段奉膺候也

裏面白紙

裏面白紙

正本

總第


五

四號


昭和十九年六月二十二日

供覽

讓渡人




日本水力工業株式會社  
加藤金次郎



日本發送電株式會社  
新井章治



19.7.17



455

軍需大臣 東條英機殿

電氣工作物施設ニ關スル許認可事項承繼届

日本水力工業株式會社ニ於テ建設セル富山縣下庄川水系利賀川筋大牧發電所ヲ日本發送電株式會社へ讓渡ノ件ニ關シテハ左記ノ通主務官廳ノ御認許可ヲ得候ニ付テハ當該讓渡契約ニ基キ昭

電力局長

建設課長

奉上

和十九年五月十八日ヲ以テ其ノ一切ヲ日本發送電株式會社へ讓渡シタルニ伴ヒ本發電所工作物ノ施設及之ニ關シ從前日本水力工業株式會社ニ於テ貴廳ノ御認許可ヲ得タル一切ノ事項ハ右讓渡期日ヲ以テ日本發送電株式會社ニ於テ之ヲ承繼仕候ニ付當事者以連署此段及御届候也

記

件	名	官廳名	許	年	月	日	認	可
大牧發電所電力設備及其ノ附屬設備取得ノ件	軍需大臣	全上	昭和一九三四年七月日	指	令	番	號	可
同上電氣工作物假使用認可ノ件			昭和一九三八年十一月	第一〇三	八	電	號	
同上發電用水利使用權利義務移轉ノ件	富山縣知事	全上	昭和一九三八年十一月	第四四	八	電	號	

以上

添付書類

- 一、大牧發電所讓渡契約書寫
- 二、同上電力設備及其ノ附屬設備取得認可指令書寫
- 三、同上電氣工作物假使用認可指令書寫
- 四、同上發電用水利使用權利義務移轉許可指令書寫

以

一一一

上

456

裏面白紙

457

草薙省指令一人電第一一〇三號

東京都小石川區小石川町一丁目一書道十一

日本發送電株式會社

總務 新井章治

昭和十八年十二月二十一日附總第一〇二號申請電力設備及其ノ附屬  
設備取扱ノ件認可又

昭和十九年三月二十四日

草薙大臣 重慶美 機

寫

裏面白紙

日本發送電株式會社

458(h)

第四四號

草 師 技 術 三 島 麟 機

草 師 技 手 木 下 棚 一

日本水力工業株式會社

御 中

昭和八年十二月十三日付申謝電氣工作物ヲ檢查シ其ノ便使用ヲ認可ス

昭和十九年五月十八日

草 師 大 臣 風 俗 英 機

左記條件ヲ付ス

『堅力強動ニハ尚能要個所多キニ付キ適當ナル時期ニ修理シ其ノ狀

裏面白紙

日本發送電株式會社

458(2)

況ヲ報告スルコト

「壓力隧道ヨリ相當ノ漏水ヲ認メラル、ニ就キ横枕排水量ハ可意的減少セシムル様適當ニ處置スルコト

「壓力隧道ノ狀況ヲ毎月一回報告スルコト

「堰堤下況例ノ右岸奇ノ伸縮緩乎並ニ岩盤接着面ヨリノ漏水ニ對シテハ「セメント」注入施行スルコト

以上

ノ

富山縣知事第三七三號

譲渡人

東京都麹町區内幸町二丁目一番地

日本水力工業株式會社

譲受人

東京都小石川區小石川町一丁目一番地十一

日本發送電株式會社



昭和十九年三月十七日總第一〇三號申請庄川水系利賀川（大牧發電所）發電用水利使用權利義務移轉ノ件譲受人ニ對シ別紙更改命令書ヲ下附シ之ヲ許可ス

尙本水利使用ニ關シ権利許可又ハ認可ニ附シタル條件其ノ他通牒事項並ニ前受許人ヨリ提出シタル書面ニ基ク事項ハ總テ譲受人ニ於テ繼承シ其ノ義務ヲ履行スヘシ

昭和十九年五月十八日

（別紙更改命令書添付省略）

富山縣知事　西　村　勝　一

大牧發電所譲渡契約書

日本水力工業株式會社（以下甲ト稱ス）ト日本發送電株式會社（以下乙ト稱ス）トノ間ニ昭和十八年九月十一日附企第二五一三號ニ依ル通信省電氣局長ノ指示ニ基キ甲ノ大牧發電所ヲ乙ニ譲渡スルニツキ本契約ヲ締結ス

第一條 甲ハ其ノ所有スル大牧發電所、其ノ附屬設備（以下本設備ト稱ス）並ニ本設備ニ關聯スル諸機械器具、備品、貯藏品及工事用資材等ノ一切（以下本物品ト稱ス）ヲ乙ニ譲渡シ乙ハ之ヲ譲受タルモノトス

第二條 本設備並ニ本物品ノ譲渡期日（以下譲渡期日ト稱ス）ヘ本設備ノ落成ニ對スル主務管轄ノ電氣工作物假使用ノ認可アリタル日トス但シ本設備ノ設置並ニ本設備ノ發電用河水使用許可書ニ依ル權利義務ノ移轉ニ對スル主務管轄ノ認可若ハ許可カ同日後トナリタル場合ニハ其ノ處可若ハ許可アリタル最後ノ日ヲ以テ譲渡期日トス

第三條 本設備並ニ本物品ノ譲渡價格及割價ノ決済方法ニ關シテハ左

ノ方法ニ據り甲乙間ニ別途協定スルモノトス

一 譲渡價格ハ眞實有效ナル投資額ニ據ルコト

二 譲渡價格ハ本設備ニ對スル甲ノ建設費ノ精算ヲ俟テ直ニ之ヲ協定スルコト

三 譲渡價格ニ對シテハ譲渡期日毎當該代金決済ノ日又前日迄ノ期間ニ對シ日歩查核試驗ノ割合ニ依ル利息ヲ附スルコト但本物品中府税品ノ代金ニ對シテハ利息ヲ附セサルモノトス

四 譲渡代金ヘ企業整備資金措置法ノ規定ニ依リ賃料ノ上之ヲ決済スルコト但シ前號ニ依ル利息ヲ附セサルモノトス

第五條 甲ハ富山縣知事ヨリ許可ヲ受ケタル本設備ノ發電用河水使用許可書ヘ水利權ニ對スル権利義務及本設備並ニ本物品ニ關シ第三者ナル主務官廳ニ對スル権利及許可ハ認可事項等ヘ本設備ノ運營ニ必要ナルモノニ關り譲渡期日ヲ以テ乙ニ之ヲ承認セシムルモノトス

第六條 甲ハ本契約締結後ヘ本設備ニ對スル設備調査・變更費調査・本

物品調査其ノ他乙ノ要求スル物件調査等ヲ運営ナク乙ニ提出シ且本設備ノ施設、使用等ニ歸スル許、認可書、権利證、契約書、設計圖書及機械器具ノ仕様書等本設備ノ運営ニ必要ナル一切ノ圖書ハ譲渡期日ヲ以テ乙ニ之ヲ引渡スモノトス

第六條 本設備ノ譲渡ニ關シ主務官廳ニ對スル許可若ヘ認可申請其ノ他必要ナル一切ノ手續ニ關シテハ甲乙協力ノ上之ヲ取行フモノトス

第七條 本設備ノ建設ニ從事シタル甲ノ從業員等原則トシテ乙ニ於テ新規採用ノ手續ニ依リ譲渡期日ヲ以テ之ヲ引導クモノトス但シ之力引導ニ必要ナル事項ニ關シテ併甲乙間ニ別途協定スルモノトス

第八條 甲ハ譲渡期日ノ前日迄ニ本設備ノ運轉ニ因リ發生スル電力ヘ無償ヲ以テ乙ニ之ヲ供給スルモノトス

第九條 甲ヘ本契約締結後譲渡期日ニ至ル迄ハ善良ナル督運者ノ注意ヲ以テ本設備並ニ本物品ノ管理保存ヲ為シ且本設備ノ搬運運賃者ハ本物品ノ處分等ニ關スル行爲ニツイテハ謀シタ乙ノ承諾ヲ經ヘキモノトス

乙ハ必要ニ應シ甲ニ對シ本設備並ニ本物品ニ關係アル甲ノ根岸、喜類等ノ開拓アリタル場合ニハ甲ハ兵庫ナタ之ニ應スルモノトス

第十條 甲ヘ乙ニ本設備ヲ譲渡スルニ伴ヒ本設備ニ關係スル地元問題等ニシテ未解決ノモハ乙ノ諒解ノモトニ譲渡期日迄ニ連切妥當ナル解決フナシ其ノ責ニ任スルヘ勿論若シ將來本設備若ヘ本設備ノ譲渡ニ關係シ發生シタル事件ノ解決ニ對シテハ極力乙ニ協力シ乙ヲシテ本設備ノ運營ニ支障フ生セシクサルモノトス

第十一條 本契約締結後譲渡期日迄ニ天災其ノ他不可抗力等ノ事由ニ因リ本設備並ニ本物品ニ著シキ變動ヲ生シタルトキハ本契約ヲ變更シ又ハ解除スルコトヲ得ルモノトス

第十三條 本契約ノ履行ニ關シ主務官廳ノ許可若ヘ認可ヲ受クヘキ事項ユツキ其ノ許可若ヘ認可ヲ得ルコト能ハサルトキハ本契約ヘ莫ノモノトス

效力ヲ失フモノトス

本契約締結ノ證トシテ本書二通ヲ作成シ各自六ノ一通ヲ保有スルモノ  
トス

此和十八年十二月二十一日

日本水力工業株式会社

取締役社長 加藤金次郎

日本發送電株式會社  
總裁 新井章吉

裏面白紙



